



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

REQUERIMENTO Nº 3120/2024

EMENTA: REQUER INFORMAÇÕES E PROVIDÊNCIAS SOBRE A GUIA (MEIO-FIO) LOCALIZADA NA ENTRADA DO TÚNEL JOSÉ BONIFÁCIO, CONFORME ESPECIFICA.

SENHOR PRESIDENTE,

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

CONSIDERANDO a provocação de munícipes, que recorrem a este mandato parlamentar, na intervenção junto aos órgãos públicos, a fim de relatar os riscos de acidente em razão da guia (meio-fio) localizada na entrada do túnel José Bonifácio. Isso porque, para quem transita pela via Bernardino de Campos, é possível identificar que a guia próxima a entrada do referido túnel aparentemente não está alinhada com a guia da Rua Bernardino de Campos, conforme imagens a seguir:




No projeto da referida obra, salvo melhor juízo, também é possível verificar esse suposto não alinhamento das mencionadas guias:





Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo



O grande problema é que muitos veículos, que sobem pela Rua Bernardino de Campos, acabam tendo que desviar da referida guia no exato momento que cruzam a Av. Independência, provocando estresse, congestionamento e riscos de acidente.

Assim, **REQUEREMOS**, respeitosamente, nos termos constitucionais e regimentais, após ouvido o Egrégio Plenário, seja o presente encaminhado ao Excelentíssimo Sr. Prefeito, para que preste as seguintes informações:

- Por qual motivo essa guia localizada na entrada do túnel José Bonifácio não está alinhada com a guia da Rua Bernardino de Campos?
- Qual providência pode ser tomada?
- Considerando que há estacionamento na Rua Bernardino de Campos, seria esta Rua de faixa única? De que modo a sinalização local pode ser ampliada para evitar os problemas acima narrados?

Sala das Sessões, 30 de abril de 2024.

MARCOS PAPA
Vereador - PODEMOS

