Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO

Nº 001426

DESPACHO: 03 ABR 2018

Presidente

EMENTA:

INDICA Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE PROVIDENCIE O CONSERTO DO BUEIRO SEM TAMPA E DESENTUPIMENTO NA RUA RACHEL QUEIROZ N°796

SENHOR PRESIDENTE

CONSIDERANDO que os transtornos causados pelo TOTAL ENTUPIMENTO das "bocas de lobo" mencionada no endereço acima, em face da impossibilidade do escoamento de água da chuva, bem como, com o fluxo de água originário das residências próximas.;

CONSIDERANDO que os bueiros sem tampa podem causar acidentes, trazendo prejuízo aos munícipes e ao município;

INDICA na forma regimental, seja oficiado ao Prefeito que envie a Secretaria de Infrestrutura em caráter emergencial para a resolução do problema no local indicado. Após, seja dado retorno a esta Casa de Leis.

Sala da Sessões, 03 de abril de 2018.

LINCOLN FERNANDES
VEREADOR

EXPEDIENTE:

ATO Nº OF. Nº DATA / / FUNCIONÁRIO