Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO

DESPACHO

Encaminhe-se ao
PREFEITO MUNICIPAL
Ribeirão Preto, 14 JUN. 2018
Presidente

Nº 002858

EMENTA:

INDICA AÇÃO URGENTE DA PREFEITURA PARA TROCA DE TAMPA DE AÇO DO REGISTRO DO DAERP.

SENHOR PRESIDENTE

Fomos procurados por diversos munícipes que pedem ação urgente da prefeitura para troca de tampa de tampa de aço do registro do Daerp localizada entre as ruas Rua Marechal Deodoro esquina com a Rua Henrique Franco. Bairro Alto da Boa Vista

Segundo nos informaram, o risco de acidentes de pedestres e veículos é grande no local devido a quebra da referida tampa, inclusive já houve a queda de pessoas no local ocasionando sérios danos para a nossa população.

Diante do exposto,

INDICAMOS, na forma regimental, que seja oficiado ao Exmo. Prefeito Duarte Nogueira, para que, o mais breve possível, seja atendida a solicitação destes moradores pagadores dos seus impostos e merecedores dos seus direitos.

Sala das sessões, 14 de junho de 2018.

ORLANDO PESOTI
Vereador - PDT