Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO

Nº 000362

Encaminhe-se ao
PREFEITO MUNICIPAL
Ribeirão Preto, 12 FEV. 2019
Presidente

DESPACHO:

EMENTA:
Indico Secretaria de Infraestrutura que faça a substituição das tampas dos bueiros em torno da Praça Professor Salk

SENHOR PRESIDENTE

CONSIDERANDO que entupimento coloca em risco a saúde dos munícipes do local, pois agua parada atrai mosquito da dengue entre outros insetos.

CONSIDERANDO que o mal cheiro e a sujeira ajuda na proliferação de doenças na região, colocando em risco a saúde dos moradores principalmente de crianças.

INDICA na forma regimental, seja oficiado o Prefeito Municipal, Através da Secretaria de Infraestrutura para que, EMERGENCIALMENTE, realize o trabalho de desentupimento e limpeza de bueiro. Após, seja dado retorno a esta Casa de Leis.

Sala das Sessões, 06 de Fevereiro de 2019.

LINCOLN FERNANDES
VEREADOR

EXPEDIENTE:

ATO Nº OF. Nº DATA / / FUNCIONÁRIO