REQUERIMENTO Nº 8094/2021

EMENTA: SOLICITO O SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE TAMPA DE BUEIRO NA CONFLUÊNCIA DAS RUAS BASÍLIO ORIENTE CONFLUÊNCIA COM A TERESA CARMUCIANO PAULINE NO BAIRO JARDIM ORESTES LOPES DE CAMARGO

Senhor Presidente,

Em virtude da fiscalização feita por este Vereador, isto posto, venho requerer o serviço de reposição de tampa de bueiro na confluência das ruas Basílio Oriente confluência com a Teresa Carmuciano Pauline. Informo que munícipes relataram que no local mencionado a tampa do bueiro, que coleta águas pluviais, está quebrada eles solicitam que seja feito a substituição da tampa quebrada, por isso peço que sejam tomadas as devidas providências.

Isto posto, na forma regimental, seja indicado ao Senhor Prefeito Municipal de Ribeirão Preto, após aprovação dos demais membros desta Casa, pleiteando soluções para este grave problema que ocorre em nossa cidade, dentro do prazo e condições expressamente previstas no artigo 8ºb, parágrafos 2º e 3º da LOM.

Sala das Sessões, 10 de novembro de 2021.

Jean Corauci
Vereador

REQUERIMENTO Nº 8094/2021 - Protocolo nº 6315/2021 recebido em 11/11/2021 15:12:25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Jean Daniel Corauci
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.camararibeiraopreto.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código E155-EEDA-3133-012C.



REQUERIMENTO Nº 8094/2021 - Protocolo nº 6315/2021 recebido em 11/11/2021 15:12:25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Jean Daniel Coraucci
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.camararibeiraopreto.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código E155-EEDA-3133-012C.

REQUERIMENTO Nº 8094/2021 - Protocolo nº 6315/2021 recebido em 11/11/2021 15:12:25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Jean Daniel Coraucci
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.camararibeiraopreto.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código E155-EEDA-3133-012C.