INDICAÇÃO Nº 2116/2021

EMENTA: **INDICA À PREFEITURA MUNICIPAL QUE SEJA FEITO O REPARO DE TAPA - BURACO, NA RUA NORIVAL GONÇALVES RABÊLO, NO BAIRRO QUINTINO FACCI I, (PROTOCOLO 2021 30610-3), CONFORME INFORME ABAIXO**.

SENHOR PRESIDENTE,

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

CONSIDERANDO a necessidade de reparo de tapa - buraco na Rua Norival Gonçalves Rabêlo, em frente ao Nº 73, no Bairro Quintino Facci I;

CONSIDERANDO a existência de reparo de tapa - buraco que está no meio da rua, bem na faixa de pedestre, o mesmo vem causando transtornos aos munícipes que ali transitam, o mesmo possui protocolo em aberto 2021 30610-3;

INDICO por tais razões, que seja feito reparo de tapa - buraco, encaminhando ao Executivo Municipal, nos termos permitidos pelo Regimento Interno deste Poder Legislativo Municipal, a presente propositura, em forma de INDICAÇÃO, para que o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal busque, por meio dos órgãos municipais competentes (Secretarias Municipais ou outros), atendê-la na forma pela qual se solicita respeitosamente.

Sala das Sessões, 02 de dezembro de 2021.

INDICAÇÃO Nº 2116/2021 - Protocolo nº 6946/2021 recebido em 02/12/2021 15:04:03 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Matheus Moreno de Almeida
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.camararibeiraopreto.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código 2955-E147-E0FA-FDA1.

MATHEUS MORENO
Vereador - MDB

INDICAÇÃO Nº 2116/2021 - Protocolo nº 6946/2021 recebido em 02/12/2021 15:04:03 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Matheus Moreno de Almeida
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.camararibeiraopreto.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código 2955-E147-E0FA-FDA1.

INDICAÇÃO Nº 2116/2021 - Protocolo nº 6946/2021 recebido em 02/12/2021 15:04:03 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Matheus Moreno de Almeida
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.camararibeiraopreto.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código 2955-E147-E0FA-FDA1.