INDICAÇÃO Nº 77/2022

EMENTA: **INDICA À PREFEITURA MUNICIPAL QUE SEJA FEITO O REPARO DE TAPA - BURACO NA RUA JOSÉ DA SILVA MELLO, NO BAIRRO JD SÃO JOSÉ, (PROTOCOLO 2022 3305-9) CONFORME INFORME ABAIXO.**

SENHOR PRESIDENTE,

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

CONSIDERANDO a necessidade do serviço de tapa - buraco, na Rua José da Silva Mello, frente ao Nº 205, no Bairro Jardim São José;

CONSIDERANDO a existência de buraco no meio da rua, está comprometendo o tráfego pela via e aumentando o risco de acidentes a todos os motoristas que transitam pelo local, o mesmo possui protocolo em aberto 2022 3305-9.

INDICO por tais razões, que seja feito o serviço de tapa - buraco, encaminhando ao Executivo Municipal, nos termos permitidos pelo Regimento Interno deste Poder Legislativo Municipal, a presente propositura, em forma de INDICAÇÃO, para que o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal busque, por meio dos órgãos municipais competentes (Secretarias Municipais ou outros), atendê-la na forma pela qual se solicita respeitosamente.

INDICAÇÃO Nº 77/2022 - Protocolo nº 8524/2022 recebido em 03/02/2022 13:04:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Matheus Moreno de Almeida
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://legislativo2.camararibeiraopreto.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código 73E1-E050-098F-5EBA.



Sala das Sessões, 03 de fevereiro de 2022.

MATHEUS MORENO
Vereador - MDB

INDICAÇÃO Nº 77/2022 - Protocolo nº 8524/2022 recebido em 03/02/2022 13:04:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Matheus Moreno de Almeida
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://legislativo2.camararibeiraopreto.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código 73E1-E050-098F-5EBA.

INDICAÇÃO Nº 77/2022 - Protocolo nº 8524/2022 recebido em 03/02/2022 13:04:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Matheus Moreno de Almeida
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://legislativo2.camararibeiraopreto.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código 73E1-E050-098F-5EBA.