INDICAÇÃO Nº 1567/2021

EMENTA: **INDICA Á PREFEITURA MUNICIPAL O REPARO DE VAZAMENTO DE ÁGUA LIMPA, NA RUA DR JOSÉ RIBEIRO FERREIRA, NO BAIRRO JARDIM SÃO JOSÉ, RA 1297339, CONFORME INFORME ABAIXO.**

SENHOR PRESIDENTE,

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

CONSIDERANDO a necessidade de reparo de vazamento de água limpa no meio da rua, na Rua Dr José Ribeiro Ferreira, em frente ao Nº 827, na rotatória de acesso a marginal da via anhanguera, no Bairro Jardim São José;

CONSIDERANDO que há um vazamento de água limpa no meio da rua que está causando desperdício no local, o mesmo já possui RA aberto 1297339;

INDICO por tais razões, o reparo de vazamento de água limpa, encaminhando ao Executivo Municipal, nos termos permitidos pelo Regimento Interno deste Poder Legislativo Municipal, a presente propositura, em forma de INDICAÇÃO, para que o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal busque, por meio dos órgãos municipais competentes (Secretarias Municipais ou outros), atendê-la na forma pela qual se solicita respeitosamente.

Sala das Sessões, 08 de setembro de 2021.

INDICAÇÃO Nº 1567/2021 - Protocolo nº 4277/2021 recebido em 09/09/2021 15:03:20 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Matheus Moreno de Almeida
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.camararibeiraopreto.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código ECCC-19DD-ED8B-8326.

MATHEUS MORENO
Vereador - MDB

INDICAÇÃO Nº 1567/2021 - Protocolo nº 4277/2021 recebido em 09/09/2021 15:03:20 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Matheus Moreno de Almeida
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.camararibeiraopreto.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código ECCC-19DD-ED8B-8326.

INDICAÇÃO Nº 1567/2021 - Protocolo nº 4277/2021 recebido em 09/09/2021 15:03:20 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Matheus Moreno de Almeida
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.camararibeiraopreto.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código ECCC-19DD-ED8B-8326.