INDICAÇÃO Nº 332/2023

EMENTA: **INDICO** SEJA OFICIADO AO SENHOR PREFEITO PARA QUE TOME MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA CONTER EROSÃO NA RUA TAJAÇU ENTRE RUAS RIO ARAGUAIA E RUA RIO PURUS NO BAIRRO IPIRANGA – CONFORME ESPECIFÍCA.

SENHOR PRESIDENTE,

CONSIDERANDO, a péssima situação que se encontra o sistema asfáltico na Rua Tajaçu entre Ruas Rio Araguaia e Rua Rio Purus, no Bairro Ipiranga.

INDICO, seja oficiado ao Senhor Prefeito para que (i) seja determinado aos órgãos competentes a execução, em caráter de **URGÊNCIA**, de medidas necessárias para conter erosão do logradouro acima citado, bem como (ii) informe a previsão para realização do trabalho.

Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2023.

ELIZEU ROCHA
Vereador - PP

INDICAÇÃO Nº 332/2023 - Protocolo nº 25225/2023 recebido em 28/02/2023 14:35:13 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Elizeu Cândido da Rocha
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.camararibeiraopreto.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código 4D9F-22B3-AFD2-89AF.