REQUERIMENTO Nº 3282/2023

EMENTA: REQUER INFORMAÇÕES SOBRE A ATUAL SITUAÇÃO ESCOLA EMEF PROFESSOR DOUTOR WALDEMAR ROBERTO.

RFR-0052

SENHOR PRESIDENTE,

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

CONSIDERANDO que nosso mandato de Vereador recebeu reclamações alunos, docentes e membros da comunidade escolar da escola EMEF Professor Doutor Waldemar Roberto, apontando que em períodos de chuvas, a agua invade uma das salas de aula interrompendo o andamento das aulas e conforto dos alunos e docentes.

CONSIDERANDO que nosso mandato realizou visita na EMEF em questão e foi solicitado, através dos municipes, informações acerca de manutenção nos ventiladores escolares e rede elétrica.

CONSIDERANDO a importância de preservar o patrimônio público e de reduzir o efeito das chuvas e garantir a segurança da comunidade escolar.

CONSIDERANDO a relevância de aumentar a vida útil do imóvel com manutenções preventivas que evitam problemas emergenciais e detectam eventuais sintomas de desgastes

CONSIDERANDO a importância do espaço físico no desenvolvimento e aprendizagem da criança

Pelo exposto acima, **REQUEREMOS** na forma regimental, depois de ouvido o plenário, que seja oficiado ao Prefeito Municipal para fornecer as informações acerca das seguintes questões:

I – Quando será realizada a manutenção dos ventiladores escolares na escola EMEF Professor Doutor Waldemar Roberto?

II- Quando será realizada a reforma e readequação de caídas de água do pátio com vistas a impedir que salas de aula sejam afetadas pela entrada de àgua ?

III - Foi implementada a política de climatização na Escola Professor Doutor Waldemar Roberto?

IV - Quando será realizada manutenção da rede eletrica na escola?

REQUERIMENTO Nº 3282/2023 - Protocolo nº 29376/2023 recebido em 18/05/2023 14:59:25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Ramon Fernandes Faustino
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.camararibeiraopreto.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código 3B53-5D6D-E1FC-6053.

V - Porque os aparelhos de ar condicionado não estão em funcionamento na Escola Professor Doutor Waldemar Roberto?

III- Existe um cronograma para efetivação destas manutenções na escola Escola Professor Doutor Waldemar Roberto?

Sala de sessões, 18 de Maio de 2023.

VEREADOR RAMON FAUSTINO

PSOL

REQUERIMENTO Nº 3282/2023 - Protocolo nº 29376/2023 recebido em 18/05/2023 14:59:25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Ramon Fernandes Faustino
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.camararibeiraopreto.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código 3B53-5D6D-E1FC-6053.

REQUERIMENTO Nº 3282/2023 - Protocolo nº 29376/2023 recebido em 18/05/2023 14:59:25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Ramon Fernandes Faustino
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.camararibeiraopreto.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código 3B53-5D6D-E1FC-6053.