Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Ribeirão Preto, 13 de Dezembro de 2018.

Ofício nº 2833/2018-CM

Senhor Presidente

Em atenção à solicitação dessa E. Câmara Municipal, relativamente ao(s) REQUERIMENTO(S) de informação abaixo relacionado(s), apresentado(s) pelo Vereador(a) GLÁUCIA BERENICE SANTOS DA SILVA cumprimos o dever de encaminhar a Vossa Excelência, em anexo, cópia(s) da(s) resposta(s) prestada(s) pelo(s) setor(es) competente(s) desta municipalidade.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de alto apreço e distinta consideração, subscrevemos-nos.

Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Protocolo Geral nº 12643/2018
Data: 14/12/2018 Horário: 15:56
Administrativo -

Atenciosamente

NICANOR LOPES
SECRETÁRIO DE GOVERNO

REQUERIMENTO(S) Nº(s) 6659 a 6663/2018

À Sua Excelência
IGOR OLIVEIRA
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA
RIBEIRÃO PRETO - SP

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Secretaria da Administração

FOLHA DE INFORMACÃO

Fl. 03	FIM DE AUTUAÇÃO
02-2018 45283-1	Roberval Pereira Silva Agente de Administração

Larissa Mara Parolo
Agente de Administração
ASTEL

À Info 20
Solicitação incluída em nosso cadastro para atendimento oportuno.

João Carlos Tavares
Chefe da Div. de Manut. de Próprios Públicos
Secretaria de Infraestrutura
30/11/18

Ao GP4
Segue informado

João Eduardo Cozac
Diretor Depto. de Serv. e Manut. de Próprios Públicos
Secretaria Municipal de Infraestrutura
30/11/18

6659
Gráucia

Ribeirão Preto, 05 de dezembro de 2018

04
02 18 046286 0

Memorando nº. 470 /2018

De: DTEC 21

Para: DTEC

Referente: Intermitência no Abastecimento na Rua Tajaçu, Bairro Ipiranga.

A DTEC 21 vêm realizando ações em diversos bairros do Município de Ribeirão Preto, afim de atender ocorrências de intermitências no abastecimento de água.

No bairro Ipiranga, foram realizadas ações, como o balanceamento do volume de água bombeado para o sistema através da Estação Elevatória do Matadouro, que promoveram a normalização do sistema,

Foi levantado, junto ao SAM (Sistema de Atendimento ao Munícipe), todos os registros de intermitência no abastecimento na Rua Tajaçu, no período de 01/01/2017 a 05/12/2018.

Como resultado, verificamos que existem 06 registros de ocorrências de intermitência, sendo que 50% desses registros (03 registros) foram na altura do nº 407 da referida rua.

Nessas ocasiões, essa residência foi visitada pelos técnicos do Daerp, porém nenhum morador foi encontrado no local. Sendo assim, foi verificado na vizinhança e constatado que o abastecimento estava normal.

Cleverson Ferreira Braga
Chefe de Divisão/Assessor técnico
DTEC 21

João Batista Ferrarez Fincoti
Engenheiro Mecânico
ATEC

Cleonilson Aparecido Rodrigues
Chefe Da Seção De Captação,
Adução e Reservação
DTEC 212

Glaucia
6661

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Secretaria da Administração

FOLHA DE INFORMACÃO

Fl. 03	FIM DE AUTUAÇÃO
02-2018 45287.4	Roberval Pereira Silva Agente de Administração

Larissa

Larissa Mara Parolo
Agente de Administração
ASTEL

À Info 20
Executado em 22/11/18

João Carlos Tavares
Chefe da Div. de Manut. de Próprios Públicos
Secretaria de Infraestrutura

30/11/18

Ao GP.4
Segue informado

João Eduardo Cozac
[illegible]
[illegible]
[illegible]

30/11/18

6662
Gráucia

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Secretaria da Administração

FOLHA DE INFORMACÃO

Fl. 03	FIM DE AUTUAÇÃO
02-2018 45288.2	Roberval Pereira Silva Agente de Administração

Larissa Mara Parolo
Agente de Administração
ASTEL

À Infra 20

Executado em 27/11/18.

João Carlos Tavares
Chefe da Div. de Manut. de Próprios Públicos
Secretaria de Infraestrutura
30/11/18

Ao GPS
segue informado

João Eduardo Cozac
Diretor Depto. de Serv. e Manut.
de Próprios Públicos
Secretaria Municipal de Infraestrutura
30/11/18

6663
Gráucia