Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Ribeirão Preto, 02 de julho de 2021.

Ofício n° 654/2021-CM

Senhor Presidente

Em atenção à solicitação dessa E. Câmara Municipal, relativamente ao(s) REQUERIMENTO(S) de informação abaixo relacionado(s), apresentado(s) pelo Vereador(a) ALESSANDRO DA SILVA FIRMINO cumprimos o dever de encaminhar a Vossa Excelência, em anexo, cópia(s) da(s) resposta(s) prestada(s) pelo(s) setor(es) competente(s) desta municipalidade.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de alto apreço e distinta consideração, subscrevemo-nos.

Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Protocolo Geral nº 3166/2021
Data: 07/07/2021 Horário: 14:34

Atenciosamente

RICARDO AGUIAR
SECRETÁRIO DA CASA CIVIL

REQUERIMENTO(S) N°(s): 4220, 4222 a 4225, 4228, 4230 e 4237/2021

À Sua Excelência
ALESSANDRO MARACA
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA
RIBEIRÃO PRETO – SP

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por RICARDO MIGUEL DE AGUIAR.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento e informe o processo PMRP 2021/113308 e o código N8VDC9XH.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Sistema de Gestão de Processos Digitais
Encaminhamento

Processo PMRP 2021/110729 Vol.: 1

Origem

Órgão: PMRP - Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Unidade: SOP-10 REC - DEPARTAMENTO FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS (RECAPEAMENTO)
Responsável: Eduardo Greggi
Data encam.: 28/06/2021 às 08:40

Destino

Órgão: PMRP - Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Unidade: SOP-S ASSIST - ASSESSOR GABINETE DO SECRETARIO DA SOP

Encaminhamento

Encaminhamento: A SOP – S assist

Informamos que a referida via será vistoriada e incluída em nosso cadastro para atendimento oportuno, conforme viabilidade financeira, quanto ao recapeamento asfáltico.
Emergencialmente, sugerimos encaminhar à Secretaria de Infraestrutura, para atendimento quanto serviços de tapa buraco.
Att.

Eduardo Greggi
Engenheiro Civil
Secretaria de Obras Públicas

4 220
Moraes

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO GREGGI.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento e informe o processo PMRP 2021/110729 e o código HTSZ5ZXQ.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

FOLHA DE INFORMAÇÃO

FL

Assinatura / Carimbo

Ao GP 4 ASTEL

Informo que, quanto ao recapeamento, o mesmo já foi informado, em cota supra, pela SOP vida página 7.

Quanto ao tapa buracos, a solicitação foi incluída na tabela de demandas.

Ribeirão Preto, 29 de Junho de 2021.

Henrique Paoliello Junqueira
Chefe da Divisão de Vias Públicas
Secretaria Municipal de Infraestrutura

ARLINDO ANTONIO SICCHIERI FILHO
Diretor do Departamento de Manutenção
Secretaria Municipal de Infraestrutura

ANGELA DORTA SOARES
Secretária Adjunta
Secretaria Municipal de Infraestrutura

4220
maraca

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ALEXANDRE DOS SANTOS SIRCILLI.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento e informe o processo PMRP 2021/110729 e o código A4BQCOSL.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

FOLHA DE INFORMAÇÃO

Processo: 2021/110731

Ao Infra 20.

A solicitação foi inclusa em nossa programação para o serviço de reparos na iluminação.

Att.

Fernando de Almeida
Seção de Manut. de Próprios Públicos
Secretaria Municipal de Infraestrutura

4222
Marcos

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por FERNANDO DE ALMEIDA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento e informe o processo PMRP 2021/110731 e o código I6O8I6VZ.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

FOLHA DE INFORMAÇÃO

Processo: 2021/110733

Ao Infra 20.

Temos a informa que a manutenção da referida praça encontra-se sob responsabilidade da empresa VIVO/TELEFONICA BRASIL S/A responsável pela limpeza, manutenção e revitalização das Praças da antiga CETERP.

A solicitação deverá ser encaminhada a Gerencia de Relações Institucionais da Vivo/ Telefônica Brasil na rua Américo Brasiliense número 400 3º andar Ribeirão Preto SP, por e-mail: regionalrpo.br@telefonica.com ou pelos telefones 55 16 3904-7030 e 55 16 3904-7010.

Att.

Fernando de Almeida
Seção de Manut. de Próprios Públicos
Secretaria Municipal de Infraestrutura

4223

Marcos

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por FERNANDO DE ALMEIDA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento e informe o processo PMRP 2021/110733 e o código BH83P7W1.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

FOLHA DE INFORMAÇÃO

FL

Assinatura / Carimbo

AO CLU-30

A roçada do local foi realizada no mês de maio, e será efetuada novamente após o início do período chuvoso, no qual o crescimento da vegetação ocorre de forma mais acentuada.
O serviço de poda foi incluído na listagem e será efetuado de acordo com a programação estabelecida por essa Divisão.
Quanto a limpeza do local, encaminhamos ao CLU-30.
Após, sugerimos encaminhamento ao INFRA-32 quanto aos bancos.

Ribeirão Preto, 23 de junho de 2021.

Marcio Silveira da Silva
Chefe da Divisão de Espaços Verdes e Manutenção de Arborização
Departamento de Limpeza Urbana

4224
marca

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por MARCIO SILVEIRA DA SILVA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento e informe o processo PMRP 2021/110734 e o código YPSL2O58.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

FOLHA DE INFORMAÇÃO

FL

Assinatura / Carimbo

AO GP-4 ASTEL

A Divisão de Limpeza Pública informa que, quanto a solicitação de limpeza externa na praça localizada na Av. Treze de Maio, entre as ruas João Pasqualin e José Matheus dos Reis, os serviços de varrição, coleta de trecos serão realizados de acordo com a demanda desta Divisão.
Sugerimos o encaminhamento ao Infra-32 conforme despacho anterior.
Sugerimos o encaminhamento a Fiscalização Geral tendo em vista que a limpeza interna da praça é de responsabilidade da empresa proprietária do imóvel ali localizado conforme contrato de comodato.

Ribeirão Preto, 29 de junho de 2021.

ÁLVARO PANAZZOLO NETO
Chefe de Divisão de Limpeza Pública
Secretaria Municipal de Infraestrutura

ANA CRISTINA DELGADO MOREIRA
Diretora do Departamento de Limpeza Urbana
Secretaria Municipal de Infraestrutura

ANGELA DORTA SOARES
Secretária Adjunta
Secretaria Municipal de Infraestrutura

4224
maraca

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ANA CRISTINA DELGADO MOREIRA e ANGELA DORTA SOARES e ALVARO PANAZZOLO NETO.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento e informe o processo PMRP 2021/110734 e o código 7JO842YY.

Trânsito TRANSERP Transporte

Empresa de Trânsito e Transporte
Urbano de Ribeirão Preto S/A

Processo PMRP2021/110736 – Requerimento nº 4225/2021

À **ASTEL,**

Informamos que inicialmente estaremos averiguando junto aos órgãos responsáveis pela ciclofaixa sobre a previsão de retomada das atividades no local em questão para, após as informações obtidas, tomarmos as providências requeridas.

Ribeirão Preto, 28 de junho de 2021.

Eng. Milton José Lino
Gerente de Planejamento e Projetos
TRANSERP S/A

4225
Moraes

4228
Maraca

Ofício n° 60/2021 – DTEC 21 Ribeirão Preto, 28 de junho de 2021.

Ref: Reclamação de intermitência de água – Câmara Municipal
Rua João Pasqualin – Parque dos Bandeirantes

Conforme solicitado pelo Vereador Alessandro Maraca, por meio do requerimento n° 4228/2021, PMRP 2021/110739, informamos que o abastecimento de água na Rua João Pasqualin se encontra normalizado.

Diante dessa solicitação de providência quanto a problemas no fornecimento de água na Rua João Pasqualin e da apresentação do protocolo de reclamação 1248090, informamos que não há intermitência crônica de água em toda a extensão da rua e sim, os imóveis que se localizam em pontos de cotas mais elevadas estão mais susceptíveis a variações no sistema de abastecimento de água.

Consta em nosso sistema de registro de atendimento aos usuários (GSAN) que no ano de 2021, somente 2 imóveis localizados na Rua João Pasqualin registraram reclamações quanto a problemas no fornecimento de água, são eles o n° 84 e o n° 79.

Ressaltamos que as possíveis variações no fornecimento de água no local reclamado estão associadas a situações cotidianas e/ou emergenciais que podem demandar a paralisação programada e/ou imediata de partes do sistema de abastecimento de água para manutenção, paralisações estas amparada legalmente (Art. 2020, III, Resolução ARES-PCJ n° 358, de 05 de novembro de 2020).

Informamos que durante as ocorrências de paralisações do sistema de abastecimento de água para realização das manutenções corretivas ou preventivas, medidas são adotadas com a execução de manobras nas redes de distribuição de forma a minimizar as áreas de intermitência.

No entanto, vale destacar, que de acordo com a NBR 5626:1998, toda a unidade habitacional deve possuir sistema de reservação de água (caixa d' água) com volume, no mínimo, necessário para 24 horas de consumo dos moradores, justamente para quando for necessária a realização das referidas manutenções.

De qualquer modo, o DAERP disponibiliza caminhões pipa aos usuários através de solicitação pelo telefone 0800 115 0115.

No dia 15 de junho de 2021, equipe do DAERP se dirigiu a Rua João Pasqualin e verificou as condições de abastecimento de água no imóvel n° 84, bem como realizou a aferição de pressão instantânea, conforme pode ser observado na Figura 1.



Figura 1 – Visita técnica a Rua João Pasqualin, n° 84, para verificação das condições do abastecimento de água e aferição de pressão (10,2 mca).

Na ocasião da visita técnica o abastecimento de água na rua reclamada já estava normalizado e as pressões aferidas apresentavam-se (10,2 mca) de acordo com os valores estabelecidos nas normas técnicas para redes de distribuição de água atualmente vigentes (NBR 12.218/2017).

É válido destacar que o DAERP trabalha incansável e continuamente para identificar pontos de fragilidade do sistema e sanar problemas técnicos, de forma a garantir água em quantidade e qualidade à toda a população de Ribeirão Preto.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos e aproveitamos a oportunidade para renovarmos nossas considerações de elevada estima e apreço.

Respeitosamente,

Cleonilson Aparecido Rodrigues
Chefe de Divisão de Operação, Captação, Adução e Distribuição – DTEC 21
DAERP

Cleverson Fernandes Braga
Assessor Técnico – ATEC
DAERP

Lineu Andrade de Almeida
Diretor Técnico – DTEC
DAERP

Antonio Carlos de Oliveira Junior
Superintendente – DSUP
DAERP

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

FOLHA DE INFORMAÇÃO

FL

Assinatura / Carimbo

AO GP-4 INFRA-21

A Divisão de Limpeza Pública informa que quanto a solicitação de limpeza na Rua Tamandaré em toda sua extensão no bairro dos Campos Elíseos o serviço já se encontra em nossa programação e será executado conforme demanda desta Divisão.
Para informar quanto aos galhos.

Ribeirão Preto, 28 de junho de 2021.

ÁLVARO PANAZZOLO NETO
Chefe de Divisão de Limpeza Pública
Secretaria Municipal de Infraestrutura

4230
Morosca

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ALVARO PANAZZOLO NETO.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento e informe o processo PMRP 2021/110741 e o código KBDN5NZ0.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

FOLHA DE INFORMAÇÃO

FL

Assinatura / Carimbo

AO ASTEL

Informamos que o serviço de coleta de resíduos verdes foi incluído em nossa programação para atendimento o mais breve possível segundo cronograma desta Divisão de Resíduos Verdes.

Ribeirão Preto, 01 de julho de 2021.

FABRICIO LUCIANO PIN DE ARAUJO
Chefe da Divisão de Resíduos Verdes
Secretaria Municipal de Infraestrutura

ANA CRISTINA DELGADO MOREIRA
Diretora do Departamento de Limpeza Urbana
Secretaria Municipal de Infraestrutura

ANGELA DORTA SOARES
Secretária Adjunta
Secretaria Municipal de Infraestrutura

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por FABRICIO LUCIANO PIN DE ARAUJO e ANGELA DORTA SOARES e ANA CRISTINA DELGADO MOREIRA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento e informe o processo PMRP 2021/110741 e o código 6RFM75JY.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Sistema de Gestão de Processos Digitais
Encaminhamento

Processo PMRP 2021/110746 Vol.: 1

Origem

Órgão: PMRP - Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Unidade: SOP-10 REC - DEPARTAMENTO FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS (RECAPEAMENTO)
Responsável: Eduardo Greggi
Data encam.: 28/06/2021 às 08:40

Destino

Órgão: PMRP - Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Unidade: SOP-S ASSIST - ASSESSOR GABINETE DO SECRETARIO DA SOP

Encaminhamento

Encaminhamento: A SOP – S assist

Informamos que a referida via será vistoriada e incluída em nosso cadastro para atendimento oportuno, conforme viabilidade financeira, quanto ao recapeamento asfáltico.
Emergencialmente, sugerimos encaminhar à Secretaria de Infraestrutura, para atendimento quanto serviços de tapa buraco.
Att.

Eduardo Greggi
Engenheiro Civil
Secretaria de Obras Públicas

4237
Marcos

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO GREGGI.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento e informe o processo PMRP 2021/110746 e o código SDPPUBBK.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

FOLHA DE INFORMAÇÃO

FL

Assinatura / Carimbo

Ao GP 4 ASTEL

Informo que, quanto ao recapeamento, o mesmo já foi informado, em cota supra, pela SOP vida página 7.

Quanto ao tapa buracos, a solicitação foi incluída na tabela de demandas.

Ribeirão Preto, 29 de Junho de 2021.

Henrique Paoliello Junqueira
Chefe da Divisão de Vias Públicas
Secretaria Municipal de Infraestrutura

ARLINDO ANTONIO SICCHIERI FILHO
Diretor do Departamento de Manutenção
Secretaria Municipal de Infraestrutura

ANGELA DORTA SOARES
Secretária Adjunta
Secretaria Municipal de Infraestrutura

4237
maraca

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ARLINDO ANTONIO SICCHIERI FILHO e ALEXANDRE DOS SANTOS SIRCILLI.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento e informe o processo PMRP 2021/110746 e o código CYZD1FUT.