



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

REQUERIMENTO

Nº 003269

DESPACHO

APROVADO

Ribeirão Preto, 12 JUN. 2018,

Presidente

EMENTA: REQUISITA PROVIDÊNCIAS PARA ESTUDO E ADEQUAÇÃO DE SINALIZAÇÃO NA AV. JOÃO FIÚSA, ALTURA DO NÚMERO 313, ONDE EXISTE REDUTOR DE VELOCIDADE.

Senhor Presidente

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

Fui procurado por usuários da Av. João Fiúsa, altura do número 313, onde existe um redutor de velocidade, informando que o referido redutor não está destacado com a pintura adequada.

Informam os solicitantes, que apesar de existir sinalização regulamentar na avenida, o redutor não está em boas condições (deformado) e

EXPEDIENTE:

ATO Nº

OF. Nº

DATA / /

FUNCIONÁRIO

1



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo


a tinta que tem função de sinalizá-lo está desbotada, fazendo com que motoristas não percebam onde está localizado exatamente. Informam também que já presenciaram acidentes (queda acidental de moto) em virtude do redutor de velocidade.

Em diligência ao local supra citado, pudemos verificar a veracidade dos fatos e que realmente, apesar de sinalização aérea na via, o redutor está na cor do asfalto e difícil de ser observado, além de possuir algumas deformidades.

Desta forma, solicito que esta Câmara Municipal aprove o presente requerimento, a fim de que se comunique ao Poder Executivo, para que sejam realizadas avaliações técnicas daquele trecho da avenida João Fiúsa, bem como se execute as adequações necessárias, de forma a atender aos munícipes usuários da via.

Atenciosamente,

Ribeirão Preto, 11 de junho de 2018.


Fabiano Guimarães
VEREADOR

EXPEDIENTE:

ATO Nº

OF. Nº

DATA / /

FUNCIONÁRIO

2