



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO

Nº 005917

DESPACHO

Encaminhe-se ao
PREFEITO MUNICIPAL
Ribeirão Preto, 18 DEZ. 2018

Presidente

EMENTA:

INDICAÇÃO AO PREFEITO PARA REALIZAR O REPARO DE FALTA D'ÁGUA NA AV. HERÁCLITO FONTOURA SOBRAL PINTO, CONDOMÍNIO JARDIM SUL

SENHOR PRESIDENTE:

CONSIDERANDO nos termos do Art. 123 do regimento interno da Câmara Municipal, que indicação é proposição escrita pela qual o Vereador sugere medidas de interesse público.

CONSIDERANDO que o signatário recebeu comunicado de munícipes atestando que no Condomínio Jardim Sul, na Av Heráclito Fontoura Sobral Pinto, existe falta d'água há 02 dias, conforme protocolo nº 125.127 ;

Face às Considerações;

REQUEREMOS, na forma regimental, seja aprovada a presente **INDICAÇÃO** ao PREFEITO MUNICIPAL para o reparo da rede de água, onde existe falta d'água há 02 dias.

Ribeirão Preto, 14 de dezembro de 2018

RENATO DE OLIVEIRA ZUCOLOTO
Vereador