



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO

Nº 000485

DESPACHO:

ELC/2019/000485
PREFEITO MUNICIPAL
Ribeirão Preto,/...../2019

EMENTA:

Indico Secretaria de Infraestrutura que faça a substituição das tampas dos bueiros em torno da Praça Professor Salk

SENHOR PRESIDENTE

CONSIDERANDO que entupimento coloca em risco a saúde dos munícipes do local, pois água parada atrai mosquito da dengue entre outros insetos.

CONSIDERANDO que o mal cheiro e a sujeira ajuda na proliferação de doenças na região, colocando em risco a saúde dos moradores principalmente de crianças.

INDICA na forma regimental, seja oficiado o Prefeito Municipal, Através da Secretaria de Infraestrutura para que, **EMERGENCIALMENTE**, realize o trabalho de desentupimento e limpeza de bueiro. Após, seja dado retorno a esta Casa de Leis.

Sala das Sessões, 06 de Fevereiro de 2019.

LINCOLN FERNANDES
VEREADOR

EXPEDIENTE:

ATO Nº	OF. Nº	DATA	/	/	FUNCIONÁRIO	I
--------	--------	------	---	---	-------------	---

