



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO

Nº 005124

DESPACHO:

Enquadrinhe-se ao
PREFEITO MUNICIPAL
Ribeirão Preto, 30 OUT. 2018

EMENTA:

Presidente

INDICA Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE PROVIDENCIE O CONSERTO DO BUEIRO SEM TAMPA E DESENTUPIMENTO NO CRUZAMENTO ENTRE A RUA JOSÉ DE PAIVA ROXO E A AVENIDA NITERÓI

SENHOR PRESIDENTE

CONSIDERANDO

que os transtornos causados pelo TOTAL ENTUPIAMENTO das "bocas de lobo" mencionada no endereço acima, em face da impossibilidade do escoamento de água da chuva, bem como, com o fluxo de água originário das residências próximas.;


CONSIDERANDO

que os bueiros sem tampa podem causar acidentes, trazendo prejuízo aos munícipes e ao município;

INDICA

na forma regimental, seja oficiado ao Prefeito que envie a Secretaria de Infraestrutura em caráter emergencial para a resolução do problema no local indicado. Após, seja dado retorno a esta Casa de Leis.

Sala da Sessões, 17 de Outubro de 2018.


**LINCOLN FERNANDES
VEREADOR**

EXPEDIENTE:

ATO Nº	OF. Nº	DATA	/	/	FUNCIÓNÁRIO	1
--------	--------	------	---	---	-------------	---