



# Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

## INDICAÇÃO

Nº 005119

**DESPACHO:** ao

PREFEITO MUNICIPAL

Ribeirão Preto, 30 OUT. 2018

## EMENTA:

**INDICA Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE PROVIDENCIE O CONSERTO DO BUEIRO SEM TAMPA E DESENTUPIMENTO NA AVENIDA CAPITÃO SALOMÃO, 225 – CAMPOS ELÍSEOS**

SENHOR PRESIDENTE

### CONSIDERANDO

que os transtornos causados pelo TOTAL ENTUPIMENTO das "bocas de lobo" mencionada no endereço acima, em face da impossibilidade do escoamento de água da chuva, bem como, com o fluxo de água originário das residências próximas.;

### CONSIDERANDO

que os bueiros sem tampa podem causar acidentes, trazendo prejuízo aos munícipes e ao município;

### INDICA

na forma regimental, seja oficiado ao Prefeito que envie a Secretaria de Infraestrutura em caráter emergencial para a resolução do problema no local indicado. Após, seja dado retorno a esta Casa de Leis.

Sala da Sessões, 18 de Outubro de 2018.

**LINCOLN FERNANDES**  
VEREADOR

EXPEDIENTE:

ATO Nº

OF. Nº

DATA

/ /

FUNCIONÁRIO

1