



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO

Nº 001790

Encaminhe-se ao
PREFEITO MUNICIPAL
Ribeirão Preto, 14 JUL 2020

DESPACHO:

.....
Presidente

EMENTA:

INDICA À PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DO DAERP QUE PROVIDENCIE QUE REAFIÇA TOTALMENTE O BUEIRO NA RUA: JOÃO PESTANA.

SENHOR PRESIDENTE

CONSIDERANDO

que a tampa do bueiro e toda sua estrutura encontra-se quebrada, o que já está causando vários transtornos e acidentes, além de que se transformou em um criadouro da dengue.

CONSIDERANDO

que o bueiro inativo, se transformou em um criadouro da dengue, e está colocando em risco a saúde dos moradores, principalmente idosos e crianças.

INDICA

na forma regimental, seja oficiado ao Prefeito que envie ao órgão público responsável DAERP em caráter emergencial para a resolução do problema no local indicado. Após, seja dado retorno a esta Casa de Leis.

Sala da Sessões, 13 Julho de 2020.


LINCOLN FERNANDES
VEREADOR

EXPEDIENTE:

ATO Nº

OF. Nº

DATA / /

FUNCIONÁRIO

1