



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO

Nº 001871

Encaminhe-se ao **DESPACHO:**
PREFEITO MUNICIPAL
Ribeirão Preto, 14 JUL. 2020
.....
Presidente **EMENTA:**

INDICA À PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO DAERP QUE PROVIDENCIE QUE REAFIÇA TOTALMENTE AS DUAS BOCAS DE BUEIRO NA RUA: IGNÁCIO SCANDAR EM FRENTE AO Nº347

SENHOR PRESIDENTE

CONSIDERANDO que a tampa do bueiro e toda sua estrutura encontra-se quebrada, o que já está causando vários transtornos e acidentes, além de que se transformou em um criadouro da dengue.

CONSIDERANDO que o bueiro inativo, se transformou em um criadouro da dengue, e está colocando em risco a saúde dos moradores, principalmente idosos e crianças.

INDICA na forma regimental, seja oficiado ao Prefeito que envie ao órgão público responsável DAERP em caráter emergencial para a resolução do problema no local indicado. Após, seja dado retorno a esta Casa de Leis.

Sala da Sessões, 14 julho de 2020.


LINCOLN FERNANDES
VEREADOR

EXPEDIENTE:

ATO Nº	OF. Nº	DATA	/	/	FUNCIONÁRIO	1
--------	--------	------	---	---	-------------	---