



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO

Nº 000441

Encaminhe-se ao
PREFEITO MUNICIPAL
Ribeirão Preto, 20 FEV 2020

DESPACHO:

EMENTA:

Indico à Prefeitura Municipal através da Secretaria de Infraestrutura que faça a reposição da tampa de esgoto na Rua: Bahia Nº2036.

SENHOR PRESIDENTE

CONSIDERANDO

que no local está sem a tampa de esgoto, podendo provocar um acidente.

CONSIDERANDO

que a falta da tampa do esgoto e a falta de sinalização no local pode ainda ocasionar outros acidentes com os munícipes que fazem uso do local.

INDICA

na forma regimental, seja oficiado o Prefeito Municipal através da Secretaria de Infraestrutura, que faça o reparo com a máxima urgência do endereço citado. Após, seja dado retorno a esta Casa de Leis.

Sala das Sessões, 18 de Fevereiro de 2020.

LINCOLN FERNANDES
VEREADOR

EXPEDIENTE:

ATO Nº

OF. Nº

DATA

/ /

FUNCIONÁRIO

1