



## INDICAÇÃO Nº 2115/2021

**EMENTA: INDICA À PREFEITURA MUNICIPAL QUE SEJA FEITO O REPARO DE TAPA - BURACO, NA RUA SÃO CARLOS, NO BAIRRO VILA MARIANA, (PROTOCOLO 2021 30612-0), CONFORME INFORME ABAIXO.**

**SENHOR PRESIDENTE,**

**Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:**

**CONSIDERANDO** a necessidade de reparo de tapa - buraco na Rua São Carlos, em frente ao Nº 1938, no Bairro Vila Mariana;

**CONSIDERANDO** a existência de reparo de tapa - buraco que está no meio da rua, bem na faixa de pedestre, o mesmo vem causando transtornos aos munícipes que ali transitam, o mesmo possui protocolo em aberto 2021 30612-0;

**INDICO** por tais razões, que seja feito reparo de tapa - buraco, encaminhando ao Executivo Municipal, nos termos permitidos pelo Regimento Interno deste Poder Legislativo Municipal, a presente propositura, em forma de INDICAÇÃO, para que o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal busque, por meio dos órgãos municipais competentes (Secretarias Municipais ou outros), atendê-la na forma pela qual se solicita respeitosamente.

Sala das Sessões, 02 de dezembro de 2021.





# Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

**MATHEUS MORENO**  
**Vereador - MDB**

INDICAÇÃO N° 2115/2021 - Protocolo n° 6944/2021 recebido em 02/12/2021 15:03:28 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Matheus Moreno de Almeida  
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://publico.camararibeiraopreto.sp.gov.br/confirir\\_assinatura](https://publico.camararibeiraopreto.sp.gov.br/confirir_assinatura) e informe o código FD9D-5CE1-DC6D-DAA0.



