



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 33/2022

EMENTA: INDICA À PREFEITURA MUNICIPAL QUE SEJA FEITO O REPARO DA TAMPA DE FERRO PV DO BUEIRO, NA RUA BERNARDINO DE CAMPOS, BAIRRO CENTRO, PROTOCOLO 2022 674-4, CONFORME ESPECIFICA.

SENHOR PRESIDENTE,

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

CONSIDERANDO a necessidade de reposição da tampa de ferro PV do bueiro, na Rua Bernardino de Campos, esquina com a Rua Garibaldi, próximo ao Hospital São Francisco, no Bairro Centro;

CONSIDERANDO que a falta de reposição da mesma está provocando transtornos aos munícipes que ali transitam, o mesmo possui protocolo aberto 2022 674 4;

INDICO por tais razões, a reposição de uma tampa de ferro PV do bueiro encaminhando ao Executivo Municipal, nos termos permitidos pelo Regimento Interno deste Poder Legislativo Municipal, a presente propositura, em forma de INDICAÇÃO, para que o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal busque, por meio dos órgãos municipais competentes (Secretarias Municipais ou outros), atendê-la na forma pela qual respeitosamente se solicita.

Sala das Sessões, 10 de janeiro de 2022.





Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

MATHEUS MORENO
Vereador - MDB

INDICAÇÃO Nº 33/2022 - Protocolo nº 8112/2022 recebido em 01/02/2022 10:11:25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Matheus Moreno de Almeida
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.camararibeiraopreto.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código 672E-2CF5-8CC6-FC22.



