



# Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

## INDICAÇÃO Nº 1431/2021

**EMENTA:** INDICA À PREFEITURA MUNICIPAL O REPARO DO BUEIRO CAVALETE E REPARO DA TAMPA PV, NA AV RODOVIA ANHANGUERA KM 307, NO BAIRRO RECREIO ANHANGUERA, CONFORME ESPECIFICA.

**SENHOR PRESIDENTE,**

**Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:**

**CONSIDERANDO** a existência do reparo da tampa PV e reparo do bueiro cavalete na Rodovia Anhanguera KM 307, próximo a empresa Volvo, no Bairro Recreio Anhanguera;

**CONSIDERANDO** a necessidade de reparo da tampa PV e reparo do bueiro cavalete que estão quebradas, tornando o local perigoso para os munícipes e motoristas que ali transitam, a mesma possui protocolo aberto 2021 214365;

**INDICO** por tais razões, o reparo da tampa PV e reparo do bueiro cavalete, encaminhando ao Executivo Municipal, nos termos permitidos pelo Regimento Interno deste Poder Legislativo Municipal, a presente propositura, em forma de INDICAÇÃO, para que o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal busque, por meio dos órgãos municipais competentes (Secretarias Municipais ou outros), atendê-la na forma pela qual respeitosamente se solicita.

Sala das Sessões, 17 de agosto de 2021.





# Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

**MATHEUS MORENO**  
**Vereador - MDB**

INDICAÇÃO N° 1431/2021 - Protocolo n° 3888/2021 recebido em 17/08/2021 15:12:48 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Matheus Moreno de Almeida  
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://publico.camararibeiraopreto.sp.gov.br/confirmit\\_assinatura](https://publico.camararibeiraopreto.sp.gov.br/confirmit_assinatura) e informe o código 7AC0-77FD-1ADA-9976.



