



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO

Nº 001623

DESPACHO

Encaminhe-se ao
PREFEITO MUNICIPAL
Ribeirão Preto, **16 SET 2021**
.....
Presidente

EMENTA: INDICO O REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DA ESTRUTURA DO PONTO DE ONIBUS DA PRAÇA PAPA JOÃO PAULO II LOCALIZADA NO BAIRRO PARQUE DOS SABIÁS.

SENHOR PRESIDENTE

Apresento à consideração da Casa o seguinte:

CONSIDERANDO a competência da Vereança para a proposição escrita que sugere medidas de interesse público, por meio de indicação, nos termos do Art. 123 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ribeirão Preto;

CONSIDERANDO a necessidade de reparo ou substituição da estrutura do ponto de ônibus da praça Papa João Paulo II, localizada no bairro Parque dos Sabiás, devido ao desgaste de exposição ao tempo e vandalismo de passantes (FOTO EM ANEXO 1 E 2).

CONSIDERANDO que a estrutura não cumpre a função de proteção da chuva e oferece risco de queda de partes em cima dos munícipes que aguardam onibus.

REQUEIRO,

na forma regimental,

Seja aprovada a presente INDICAÇÃO pelo Egrégio Plenário e encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, Antônio Duarte Nogueira Junior, para que seja realizado **reparo ou substituição da estrutura do ponto de ônibus da praça Papa João Paulo II, localizada no bairro Parque dos Sabiás.**

E que, aprovado pelo Egrégio Plenário, seja encaminhado o presente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Antônio Duarte Nogueira Junior, para que determine providencias imediatas para o que foi solicitado.

Sala das Sessões, 15 de setembro de 2021

Márcia
DUDA HIDALGO
VEREADORA





Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

ANEXO 1



ANEXO 2



2021 de setembro, 13 de setembro de 2021

DUDA HIDALGO
VEREADORA

