



# Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

**INDICAÇÃO Nº 1797/2022**  
EMENTA: INDICA AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL MEDIDAS URGENTES E NECESSÁRIAS A SEREM EXECUTADAS NA LIMPEZA DE BOCA DE LOBO, GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL, CONFORME ESPECIFICA.

**SENHOR PRESIDENTE,**

**CONSIDERANDO** que o período de chuvas, apesar de necessário, traz muitos prejuízos e disabores aos munícipes e proprietários de imóveis no município;

**CONSIDERANDO** a manutenção tardia por parte do poder público na realização desses serviços de desobstrução das tubulações, canaletas de galerias de águas pluviais;

**CONSIDERANDO** que muito também é por parte da população que não executa a destinação final e adequada aos resíduos sólidos, o que acabam sendo causadores de grande parte dessas obstruções;

**CONSIDERANDO** por fim e em atendimento quanto a solicitação dos moradores e munícipes do bairro Parque São Sebastião / Florestan Fernandes, que procuraram pelo gabinete deste parlamentar, para que requeresse junto aos competentes setores da municipalidade providências, para o serviço de limpeza e desobstrução de boca de lobo localizado na **Rua Benedito Jacinto de Souza, 345**, pois a situação da só piora com continuidade das chuvas que estão previstas para os próximos dias, sendo essas as justificativas;

**INDICO** que se oficie ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, no sentido de determinar, através dos órgãos competentes, secretaria municipal de infraestrutura para providências necessárias e urgentes que a demanda requer.

Sala das Sessões, 28 de setembro de 2022.





# Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

**PAULO MODAS**  
**Vereador - UNIÃO**

INDICACÃO Nº 1797/2022 - Protocolo nº 19731/2022 recebido em 29/09/2022 08:31:27 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Paulo da Silva  
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://publico.camaraibeiraopreto.sp.gov.br/conferir\\_assinatura](https://publico.camaraibeiraopreto.sp.gov.br/conferir_assinatura) e informe o código 96CC-E1A1-02C5-062C.

