



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Vereador Jean Corauci

REQUERIMENTO Nº 8342/2022

EMENTA: SOLICITO A REPOSIÇÃO DA TAMPA DE FERRO DE BUEIRO INSTALADO NA SEGUNDA ROTATÓRIA DA ENTRADA DO BAIRRO RESERVA MACAÚBA

Senhor Presidente,

Em virtude da fiscalização feita por este Vereador, isto posto, venho requerer a reposição da tampa de ferro de bueiro instalado na segunda rotatória da entrada. Informo que munícipes relataram que na segunda rotatória na entrada do bairro Reserva Macaúba a tampa de ferro do bueiro instalado no meio da rua sumiu deixando um buraco que pode provocar acidentes, isso tem causado muitos transtornos aos moradores do bairro que solicitam a execução do serviço de reposição de tampa de ferro de bueiro, por isso peço que sejam tomadas as devidas providências.

Isto posto, na forma regimental, seja indicado ao Senhor Prefeito Municipal de Ribeirão Preto, após aprovação dos demais membros desta Casa, pleiteando soluções para este grave problema que ocorre em nossa cidade, dentro do prazo e condições expressamente previstas no artigo 8ºb, parágrafos 2º e 3º da LOM.

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 2022.


Jean Corauci
Vereador

