



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 1475/2022

EMENTA: INDICO SEJA OFICIADO AO SENHOR PREFEITO PARA QUE TOME MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA CONTER EROSÃO NO POÇO DE VISITA NA RUA VITOR REBOUÇAS ESQUINA COM RUA JACIRA, NO BAIRRO JARDIM MACEDO – CONFORME ESPECIFICA

SENHOR PRESIDENTE,

CONSIDERANDO, a péssima situação que se encontra o sistema asfáltico no poço de visita na rua Vitor Rebouças esquina com rua Jacira no bairro Jardim Macedo;

INDICO, seja oficiado ao Senhor Prefeito para que (i) seja determinado aos órgãos competentes a execução, em caráter de URGÊNCIA, de medidas necessárias para conter erosão do logradouro acima citado, bem como (ii) informe a previsão para realização do trabalho.

Sala das Sessões, 10 de agosto de 2022.

ELIZEU ROCHA
Vereador - PP

INDICAÇÃO Nº 1475/2022 - Protocolo nº 17814/2022 recebido em 11/08/2022 13:51:27 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Elizeu Cândido da Rocha Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.camaraibiraeopreto.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código 7EB3-24F6-DAA5-AFF3.

