



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 1042/2023

EMENTA: INDICO SEJA OFICIADO AO SENHOR PREFEITO PARA ADOTAR PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA QUE SEJA REALIZADO O SERVIÇO DE RECAPEAMENTO NA RUA JOÃO CRISPIM TAVARES - NÚMERO 501 - JD ORESTES LOPES DE CAMARGO - CONFORME ESPECÍFICA

SENHOR PRESIDENTE,

CONSIDERANDO que a existência de buracos podem ocasionar além de prejuízos materiais aos cidadãos, colocam a vida destes munícipes em risco por conta de eventuais acidentes;

CONSIDERANDO que trata-se o local de via com movimentação de trânsito de veículos, incluído veículos pesados, e que traz muitos transtornos à população local;

INDICO que se oficie ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, no sentido de determinar, através dos órgãos competentes. Após, seja dado retorno a esta Casa de Leis.





Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo



INDICAÇÃO Nº 1042/2023 - Protocolo nº 28863/2023 recebido em 09/05/2023 às 14:50:35. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por José Donizeti Ferro. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.camaramunicipalrpbeto.sp.gov.br/contenidos/assinatura-e-informe-o-codigo-0240-F560-155BF-F770>.





Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo



INDICAÇÃO N° 1042/2023 - Protocolo n° 28863/2023 recebido em 09/05/2023 14:50:35 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por José Donizeti Ferro
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.camararibeiraopreto.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código 02E9-F560-E5BF-F770.





Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo



Sala das Sessões, 09 de maio de 2023.

FRANCO FERRO
Vereador - PRTB



