



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Ribeirão Preto, 07 de Janeiro de 2020.

Ofício nº 4501/2020-CM

Senhor Presidente

Câmara Municipal de Ribeirão Preto



Protocolo Geral nº 18682/2020
Data: 10/01/2020 Horário: 11:57
Administrativo -

Em atenção à solicitação dessa E. Câmara Municipal, relativamente ao(s) REQUERIMENTO(S) de informação abaixo relacionado(s), apresentado(s) pelo Vereador(a) MAURÍCIO GASPARINI cumprimos o dever de encaminhar a Vossa Excelência, em anexo, cópia(s) da(s) resposta(s) prestada(s) pelo(s) setor(es) competente(s) desta municipalidade.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de alto apreço e distinta consideração, subscrevemos-nos.

Atenciosamente


NICANOR LOPES
SECRETÁRIO DA CASA CIVIL

REQUERIMENTO(S) Nº(s) 8323 a 8326/2019

À Sua Excelência
LINCOLN FERNANDES
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA
RIBEIRÃO PRETO - SP

eto

Fl. 03	FIM DE AUTUAÇÃO
02-2019	
047764-0	Roberval Pereira da Silva

O

A DSOB

Informo que a sol. citada foi atendida sob RA 1008256, pelo encarregado Getúlio Ferreira em 03/12/2019 e o problema foi resolvido

Carlos Eduardo Borges
 Roberval Hilário Borges Junior
 Chefe de Seção-DTEC 421/422
 DAERP

A Adiel

Informamos que o serviço foi executado, conforme despacho da DTEC-421/422

Afonso Reis Duarte
 Diretor Superintendente
 DAERP 30/12/19

8323

Maurício

FOLHA DE INFORMAÇÃO



Folha: 04

Proc: 2019 047765 9

Silvana Ap. Fina Panegutti
Agente de Administração
DSUP - DAERP

Assin. Verinaldo Manoel da Silva

À
DSUP

Conforme solicitado via RA 1015376 foi realizado em 27/12/2019 o reparo do vazamento localizado no asfalto frente aos números 175 e 177 da rua Lafaiete.

Ribeirão Preto, 30 de Dezembro de 2019.


Verinaldo Manoel da Silva
Chefe de Seção Manut. e Sist. de Água
DTEC 222 - DAERP

À Astel

Informamos que o serviço foi executado, conforme despacho da DTEC 222.


Afonso Reis Duarte
Diretor Superintendente
DAERP

30/12/19

8324
João Vítor

eto

Fl...03...	FIM DE AUTUAÇÃO
02-2019	
047766-7	Roberval Pereira da Silva

À ASTEL:

Informamos que o serviço de roçada no referido local foi incluído em nossa programação para atendimento o mais breve possível segundo cronograma desta Divisão de Resíduos Verdes.

Em 02 de janeiro de 2019.

Mauricio Gonçalves da Silva
Chefe da Divisão de Resíduos Verdes
Coordenadoria de Limpeza Urbana



Assinatura:

8325
Mauricio

FOLHA DE INFORMAÇÃO



Folha: 4

Proc: 2019 047767 5

Assin. Verinaldo Manoel da Silva

À
DSUP

Em atendimento a RA 1019152 a equipe de reparo de vazamentos esteve no endereço Rua Renato Olívio Peroni, 155, residencial Cândido Portinari, onde realizou o reparo do vazamento localizado no asfalto.


Ribeirão Preto, 03 de Janeiro de 2020.


Verinaldo Manoel da Silva
Chefe de Seção Manut. e Sist. de Água
DTEC 222 - DAERP

8326
Maurício

a
asfalto

Serviço executado conforme despacho da
Seção de Manutenção e Sistema de Água.


Afonso Reis Duarte
Diretor Superintendente
DAERP

03.01.20