



Ribeirão Preto, 07 de Julho de 2021.

Ofício nº 686/2021-CM

Senhor Presidente

Em atenção à solicitação dessa E. Câmara Municipal, relativamente ao(s) REQUERIMENTO(S) de informação abaixo relacionado(s), apresentado(s) pelo Vereador(a) LINCOLN FERNANDES cumprimos o dever de encaminhar a Vossa Excelência, em anexo, cópia(s) da(s) resposta(s) prestada(s) pelo(s) setor(es) competente(s) desta municipalidade.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de alto apreço e distinta consideração, subscrevemos-nos.

Câmara Municipal de Ribeirão Preto



Protocolo Geral nº 3306/2021
Data: 13/07/2021 Horário: 15:07

Atenciosamente

RICARDO AGUIAR
SECRETÁRIO DA CASA CIVIL

REQUERIMENTO(S) Nº(s) 4387 a 4391/2021

À Sua Excelência
ALESSANDRO MARACA
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA
RIBEIRÃO PRETO - SP



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

FOLHA DE INFORMAÇÃO

FL

Assinatura / Carimbo

AO ASTEL

Informamos que a área se encontra limpa quanto à retirada de resíduos verdes.

Ribeirão Preto, 29 de junho de 2021.

FABRICIO LUCIANO PIN DE ARAUJO

Chefe da Divisão de Resíduos Verdes
Secretaria Municipal de Infraestrutura

ANA CRISTINA DELGADO MOREIRA

Diretora do Departamento de Limpeza Urbana
Secretaria Municipal de Infraestrutura

ANGELA DORTA SOARES

Secretária Adjunta
Secretaria Municipal de Infraestrutura

4387
Lincoln

À DSUP

Reparo de vazamento de água executado.


Reposição de Asfalto já encaminhado ao setor responsável.

Ordem de Serviço:

480405

Tipo de Serviço:

VAZAMENTO DE AGUA NO ASFALTO / CONCERTO




INICIO SERVICO



INICIO SERVICO




DURANTE SERVICO



FIN_SERVICO

Rua Jose Arigo 1481 – Jd Palmares

Processo Digital PMRP 2021 112000



Júlio Aparecido R. da Silva
Chefe de Seção – DTEC 222
DAERP

4388

Sinclair

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto**

Estado de São Paulo

FOLHA DE INFORMAÇÃO

FL

Assinatura / Carimbo

AO INFRA-20

A Divisão de Limpeza Pública informa que quanto a solicitação de Instalação de placa com aviso de proibido jogar lixo, de acordo com o contingenciamento de gastos do município ainda não há previsão para confecção de novas placas. O pedido será incluído em nossa programação e será atendido tão logo elas sejam confeccionadas.

Ribeirão Preto, 28 de junho de 2021.

ÁLVARO PANAZZOLO NETO

Chefe de Divisão de Limpeza Pública
Secretaria Municipal de Infraestrutura

4389
Lincoln

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto**

Estado de São Paulo

FOLHA DE INFORMAÇÃO

FL

Assinatura / Carimbo

AO INFRA-20

A Divisão de Limpeza Pública informa que quanto a solicitação de Instalação de placa com aviso de proibido jogar lixo, de acordo com o contingenciamento de gastos do município ainda não há previsão para confecção de novas placas. O pedido será incluído em nossa programação e será atendido tão logo elas sejam confeccionadas.

Ribeirão Preto, 28 de junho de 2021.

ÁLVARO PANAZZOLO NETO

Chefe de Divisão de Limpeza Pública
Secretaria Municipal de Infraestrutura

4390
Lincoln

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto**

Estado de São Paulo

FOLHA DE INFORMAÇÃO

FL

Assinatura / Carimbo

Ao GP 4 ASTEL

Informo que, quanto ao serviço de troca de tampa de boca de lobo e cavalete de boca de lobo, os mesmos serão executados nos próximos 30 dias.

Ribeirão Preto, 29 de Junho de 2021.

Henrique Paoliello Junqueira
Chefe da Divisão de Vias Públicas
Secretaria Municipal de Infraestrutura

ARLINDO ANTONIO SICCHIERI FILHO
Diretor do Departamento de Manutenção
Secretaria Municipal de Infraestrutura

ANGELA DORTA SOARES
Secretária Adjunta
Secretaria Municipal de Infraestrutura

4391
Lincoln