



Ribeirão Preto, 19 de Outubro de 2021.

Ofício nº 1010/2021-CM

Senhor Presidente

Camara Municipal de Ribeirao Preto



Protocolo Geral nº 5570/2021
Data: 26/10/2021 Horário: 09:11
ADM -

Em atenção à solicitação dessa E. Câmara Municipal, relativamente ao(s) REQUERIMENTO(S) de informação abaixo relacionado(s), apresentado(s) pelo Vereador(a) LINCOLN FERNANDES cumprimos o dever de encaminhar a Vossa Excelência, em anexo, cópia(s) da(s) resposta(s) prestada(s) pelo(s) setor(es) competente(s) desta municipalidade.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de alto apreço e distinta consideração, subscrevemos-nos.

Atenciosamente

RICARDO AGUIAR
SECRETÁRIO DA CASA CIVIL

REQUERIMENTO(S) Nº(s) 6925/2021

À Sua Excelência
ALESSANDRO MARACA
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA
RIBEIRÃO PRETO - SP



Ofício nº 118/2021 – DTEC 21

Ribeirão Preto, 13 de outubro de 2021.

Ref: Reclamação de intermitência – Câmara Municipal
Bairro Ipiranga

Conforme solicitado pelo Vereador Lincoln Fernandes, por meio do requerimento nº 6925, PMRP 2021/137274, informamos que o abastecimento no Bairro Ipiranga se encontra normalizado.

O sistema de abastecimento de água de Ribeirão Preto é composto de poços de captação de água subterrânea, reservatórios, estações elevatórias e redes de adução e distribuição de água. Periodicamente, de forma programada ou emergencial o sistema de distribuição de água precisa ser paralisado para a realização de manutenções preventivas e/ou corretivas.

Durante as paralisações do sistema, medidas paliativas são adotadas com a execução de manobras nas redes de distribuição de forma a minimizar as áreas de intermitência e a disponibilização de caminhões pipa são oferecidas aos usuários, através de solicitação pelo telefone 0800 115 0115.

Assim, informamos que o Bairro Ipiranga não apresenta escassez de água e os períodos de intermitência estão associados a paralisações corretivas e/ou preventivas do sistema de abastecimento de água.

É válido destacar que problemas no fornecimento de água também podem ser atribuídos a vazamentos e obstruções em ramal predial, para isso, o DAERP precisa que seja fornecido o real endereço do usuário reclamante, para que seja encaminhado um funcionário até o local de forma a checar as condições do fornecimento de água e realizar a aferição de pressão da água distribuída.

Diante desta solicitação de providências, apresentaremos um endereço aleatório que equipe do DAERP visitou no Bairro Ipiranga e realizou a aferição de pressão (Figura 1)

6925

Lincoln




Figura 1 – Visita técnica na Travessa Barras, nº 537, Bairro Ipiranga, para verificação das condições do abastecimento de água e aferição de pressão (20 mca), no dia 12/10/2021.


Conforme pode ser observado na Figura 1, o Bairro Ipiranga não apresenta problema generalizado de intermitência de água, sendo a visita realizada na Travessa Barras, nº 537, no dia 12 de outubro de 2021. Na ocasião da visita o abastecimento de água ocorria normalmente e com pressão de água aferida no cavalete de entrada do imóvel de 20 mca, ou seja, em conformidade com a norma técnica atualmente vigente para sistema de distribuição de água (NBR 12.218/2017).

É válido ressaltar que o DAERP trabalha incansável e continuamente para garantir água à população de Ribeirão Preto e não mede esforços para identificar e sanar com celeridade qualquer problema que esteja associado ao sistema de abastecimento de água.


Colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos.




Cleonilson Aparecido Rodrigues
Chefe de Divisão de Operação – DTEC 21
DAERP



Cleveson Fernandes Braga
Assessor Técnico – ATEC
DAERP



Lineu Andrade de Almeida
Diretor Técnico – DTEC
DAERP



Antonio Carlos de Oliveira Junior
Superintendente – DSUP
DAERP