

**Memorando nº. 578/2023 – DTEC 21**Referência: **Requerimento nº 7258 / 2023 – Vereador Elizeu Rocha**Assunto: **Reclamação sobre o abastecimento no Bairro Macaúba**

Prezados,

Informamos que as equipes técnicas da SAERP realizaram visitas técnicas em pontos distintos do Bairro Macaúba, onde foi verificado o mau funcionamento em uma VRP – Válvula Redutora de Pressão.

Foi realizado o desvio da passagem de água, normalizando o abastecimento, e concomitantemente, notificamos as equipes de pós obra do Reserva Macaúba para realizar a manutenção da VRP.

Não foram registradas ocorrências de intermitências no abastecimento após essa operação.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos e aproveitamos a oportunidade para renovarmos nossas considerações de elevada estima e apreço.

Em 01 de dezembro de 2023.

João Batista Ferrarez Fincoti
Engenheiro Mecânico
DTEC 21 – SAERP

*Figura 3 – Rua Toronto 775**Figura 4 – Pressão aferida 10 mca*



Assinaturas do documento



"memo 578 - elizeu rocha - macauba"

Código para verificação: **RD9468QD**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **EDSON AKIRA SIMABUKURO** (CPF: 022.XXX.088-XX) em 01/12/2023 às 09:39:26 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 07/06/2022 - 11:58:42 e válido até 07/06/2122 - 11:58:42.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **JOAO BATISTA FERRAREZ FINCOTI** (CPF: 060.XXX.646-XX) em 01/12/2023 às 08:34:18 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 09/06/2022 - 09:08:23 e válido até 09/06/2122 - 09:08:23.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **PMRP**

2023/185625 e o código **RD9468QD** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.