



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

EMENTA: REQUEIRO AO PREFEITO MUNICIPAL E À SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA A REFORMA URGENTE DA GALERIA DE ESCOAMENTO LOCALIZADA NA RUA JOSÉ ISSA HALAK, Nº 390, DISTRITO DE BONFIM PAULISTA.

SENHOR PRESIDENTE,

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

Considerando que:

a) O art. 31 da Constituição Federal garante ao Poder Legislativo Municipal a fiscalização do Município, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal;

b) Conforme expressa o Regimento Interno da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, requerimento é todo pedido verbal ou escrito sobre assunto do expediente, da ordem do dia, ou de interesse pessoal do Vereador (art. 122, caput);

c) À Secretaria Municipal de Infraestrutura compete gerenciar a execução e a manutenção da infraestrutura de vias e logradouros públicos, nos termos do art. 2º, item 11, do Decreto nº 314/2002, que homologa o regimento interno da secretaria;

d) Em contato com o meu gabinete, uma munícipe relatou que a galeria de escoamento localizada em frente a sua casa, na Rua José Issa Halak, nº 390, Distrito de Bonfim Paulista, sofre com reiterados entupimentos, fazendo com que parte do lixo de toda a localidade se acumule naquele ponto;



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

e) O problema relatado no tópico anterior promove odores desagradáveis e a presença de diversos animais indesejáveis e que põem em risco a segurança dos transeuntes e moradores da região, tais como ratos, baratas, escorpiões, etc;

f) Considerando que no imóvel em frente à referida galeria de escoamento reside uma família com uma criança que necessita de atenção especial, tornando o cenário ainda mais crítico, haja vista a insegurança frente à possível presença de animais peçonhentos.

REQUEIRO, nos termos constitucionais e regimentais, que a Secretaria de Infraestrutura proceda o mais breve possível com a adequada manutenção da galeria de escoamento localizada na Rua José Issa Halack, nº 390, Distrito de Bonfim Paulista.

Para que se tenha a devida compreensão do problema, apresento o link para assistir ao vídeo do problema apresentado neste requerimento: <https://drive.google.com/file/d/1FQUsG7rTCM8UHXXdreKRQhIfg44o7z-H/view?usp=sharing>.

Como pode ser observada da situação em tela, o problema é grave e complexo. Assim, compete à Secretaria de Infraestrutura não somente limpar o referido bueiro, mas reestruturar o sistema de escoamento local de modo a não persistir o problema, com a possibilidade, portanto, de tampar o bueiro em questão e instalar outro em diferente localidade que cumpra a mesma função, mas que não gere tamanho transtorno.

Certo da compreensão e consideração dos(as) Nobres Vereadores(as) sobre a solicitação apresentada, subscrevo o presente requerimento.

Sala das Sessões, 14 de março de 2022.



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

FRANCO FERRO
Vereador - PRTB

