



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

ATA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO PARA APURAR IRREGULARIDADES NOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA OPERAÇÃO "TAPA BURACOS" – REQUERIMENTO Nº 7098/2018.

DILIGÊNCIA EXTERNA:

Req:	7098/2018
Requ:	7098/2018
Fl:	7098/2018
Rub:	7098/2018
Rub:	7098/2018

Aos dez dias do mês de setembro de 2019, às 08:00 horas, reuniu-se a Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI, que tem como objeto **APURAR IRREGULARIDADES NOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA OPERAÇÃO "TAPA BURACOS"**, com a presença do seu presidente vereador Alessandro Maraca e dos membros, vereadores Paulo Modas e Jean Corauci. O vereador, também membro da CPI, Orlando Pesoti não compareceu tendo apresentado justificativa. A Comissão se reuniu inicialmente na porta da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, situada nesta cidade, na Rua Patrocínio, nº 2929, Jardim Paulistano, para, a partir de lá, acompanharem as equipes de "tapa buracos". A CEE, estava acompanhada pela TV Câmara, além de outros órgão de imprensa de nossa cidade.

A Secretaria de Infra Estrutura forneceu aos membros da CPI, o roteiro das equipes próprias e terceirizadas.

O objetivo da diligência externa consistiu em verificar as condições atuais em que estão sendo feitos os trabalhos das equipes de "tapa buracos", pois, na última diligência efetuada, no mês de março do corrente ano, foram detectados inúmeros problemas técnicos, em relação à equipe própria, como, falta de preparação do local a ser reparado, além de falta de compactação, o que causava perda de qualidade do serviço, necessitando constantemente ser refeito. Também foram detectados problemas na equipe terceirizada, como, recortes maiores que o necessário e falta de recorte em alguns buracos. Tais problemas foram denunciados para a administração municipal, através de requerimentos e ofícios da CPI e o objetivo desta diligência, foi conferir se os problemas foram sanados.

O primeiro lugar a ser vistoriado, foi a rua Lafaiete Costa Couto com a rua David Salomão. No local, uma equipe própria estava tapando 04 (quatro) buracos grandes. Os integrantes da CPI observaram que, em relação a última vistoria, o trabalho melhorou, embora ainda esteja deixando a desejar. Estão fazendo a limpeza do buraco e passando liga aderente antes de colocar a massa asfáltica.



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

A compactação foi feita em apenas dois buracos, pois, o compactador apresentou defeito e deixou de funcionar. Em um dos buracos, foi jogado massa asfáltica em cima de uma boca de PV, demonstrando falta de cuidado na execução do trabalho. Também foi observado que continua sem sinalização de trânsito no local, ficando os funcionários expostos a riscos de acidente, pois, eles ficam na rua e o trânsito continua fluindo normalmente, sem nenhum aviso de que no local há homens trabalhando. A equipe estava composta por 10 trabalhadores, um caminhão e uma van. Não havia nenhum fiscal, pois, de acordo com o motorista do caminhão, ele estava doente. Os membros da CPI concluíram que com relação a equipe própria, ainda há muito que melhorar.

Em seguida, os integrantes da CPI se dirigiram até o bairro Avelino Alves Palma, na rua Clarinda Brassoloto. Chegaram no local por volta das 10:00 horas, no mesmo horário em que chegou a equipe terceirizada. O presidente da CPI, vereador Alessandro Maraca, fez uma observação sobre o horário de início de trabalho da equipe. Nada justifica começar o trabalho no meio da manhã. Se começassem as 8:00 horas, o trabalho renderia muito mais. Quando chegaram, a rua já tinha mais de 10 demarcações em pouco mais de 100 metros. Cada marca passaria pelo recorte antes de colocar a massa asfáltica. Na opinião dos integrantes da CPI, o local deveria ser totalmente recapeado, em virtude do grande número de buracos existentes. Não havia no local nenhum fiscal da prefeitura para acompanhar os trabalhos da equipe terceirizada.

Todas as intercorrências foram documentadas e as fotos e filmagens serão anexadas aos autos.

Anexa a essa ata, mídia audiovisual com imagens dos locais vistoriados, manifestações e entrevistas com os vereadores que compõem essa CPI. Nada mais havendo a ser tratado, a vistoria foi encerrada às 11:10 horas, da qual para constar, eu Emir Aparecida Martins Paulino Emir Paulino, servidora desta CMRP, lavrei a presente ata, que foi elaborada nos termos da Resolução nº 46/2018, que depois de lida e aprovada, vai assinada pelos membros da CPI.


ALESSANDRO MARACA
Presidente


PAULO MODAS
Membro


JEAN CORAUCI
Membro

C. M. R. P.	
Req.	2098/12
Fl.	235
Rub.	806