



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO

Nº 001309

DESPACHO

Encaminhe-se ao

PREFEITO MUNICIPAL
Ribeirão Preto, 29 MAR 2018
.....
Presidente

EMENTA:

INDICA SUBSTITUIR TAMPA DE BUEIRO, EM LOCAL QUE ESPECIFICA

SENHOR PRESIDENTE

Os moradores do bairro José Sampaio, solicita à Prefeitura Municipal para que acione o Órgão responsável (DAERP) a fim de substituírem tampa de bueiro quebrada localizada na rua Florinda Bordizan próximo ao número 277.

ISTO POSTO

INDICAMOS que, após ouvido o douto plenário, seja oficiada a Prefeitura Municipal para que seja feito o serviço solicitado.

Sala das sessões, 29 de Março de 2018


DR. JORGE PARADA
Vereador

EXPEDIENTE:

ATO Nº 1

DE Nº

DATA

/ /

FUNÇÃO