



# Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

## INDICAÇÃO

Nº 002874

## DESPACHO

Encaminhe-se ao  
**APROVADO**  
PREFEITO MUNICIPAL  
Ribeirão Preto, 2 JUN. 2018  
.....  
.....  
.....  
Presidente

## EMENTA:

**INDICAÇÃO AO PREFEITO PARA REALIZAR REPARO DA TAMPA DE CIMENTO DA BOCA DE LOBO NA RUA HONÓRIO INACIO DA COSTA, 364, JARDIM MARCHESI**

SENHOR PRESIDENTE:


**CONSIDERANDO** nos termos do Art. 123 do regimento interno da Câmara Municipal, que indicação é a proposição escrita pela qual o Vereador sugere medidas de interesse público.

**CONSIDERANDO** que o signatário recebeu comunicado de munícipes atestando que na Rua Honório Inácio da Costa, 364 a tampa do bueiro na calçada encontra-se toda quebrada, causando perigo e transtornos aos munícipes que por ali transitam a pé, conforme protocolo nº 57.774;

Face às Considerações;

**REQUEREMOS**, na forma regimental, seja aprovada a presente **INDICAÇÃO** ao PREFEITO MUNICIPAL para a reposição da tampa da galeria.

Ribeirão Preto, 13 de junho de 2018.

  
**RENATO DE OLIVEIRA ZUCOLOTO**  
Vereador