



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO

Nº 003299

Encaminhe-se ao
PREFEITO MUNICIPAL
Ribeirão Preto, 07 AGO. 2018.....
.....
Presidente

EMENTA:

**INDICA Á SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA QUE
PROVIDENCIE O CONSERTO
DO BUEIRO SEM TAMPA E
DESENTUPIMENTO RUA
BENEDITO QUARTIM ESQ.
RUA CEL. JOAQUIM VIEIRA
DE SOUZA**

SENHOR PRESIDENTE

CONSIDERANDO

que os transtornos causados pelo TOTAL ENTUPIMENTO das "bocas de lobo" mencionada no endereço acima, em face da impossibilidade do escoamento de água da chuva, bem como, com o fluxo de água originário das residências próximas.;


CONSIDERANDO

que os bueiros sem tampa podem causar acidentes, trazendo prejuízo aos munícipes e ao município;

INDICA

na forma regimental, seja oficiado ao Prefeito que envie a Secretaria de Infraestrutura em caráter emergencial para a resolução do problema no local indicado. Após, seja dado retorno a esta Casa de Leis.

Sala da Sessões, 17 de julho de 2018.


**LINCOLN FERNANDES
VEREADOR**

EXPEDIENTE:

ATO Nº

OF. Nº

DATA

/ /

FUNCIONÁRIO

1

