



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

Indicação

Nº

003326

DESPACHO

Encaminhe-se ao

PREFEITO MUNICIPAL

Ribeirão Preto, 02 AGO. 2018/.....

Presidente

SOLICITA A URGÊNCIA DE SERVIÇO DO DAERP PARA REPAROS DE VAZAMENTO DE ÁGUA DE REDE NA CALÇADA, NA RUA MARIO IGNACIO FRENTE NUMERO 307 NO BAIRRO JARDIM PALMARES, CONFORME ESPECIFICA

Ao Ilustríssimo Senhor Diretor – Superintendente

Afonso Reis Duarte

Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto

SENHOR PRESIDENTE,


CONSIDERANDO que no endereço **Rua Mario Ignácio frente número 307 no bairro Jardim Palmares**, existe vazamento de água potável na calçada aproximadamente 30 dias, necessitando á urgência da solução do problema, podendo ocorrer acidentes e falta de água, prejudicando residências e comerciantes no local.

CONSIDERANDO que foi realizada a solicitação de serviço de reparo através do número 156 da Prefeitura; **Protocolo 2018.72.738-9**

CONSIDERANDO que os moradores daquela região contam com esta Edilidade para que o problema seja solucionado;

REQUEIRO COM URGÊNCIA, na forma regimental, depois de ouvido o Douto Plenário desta casa de Leis, que seja oficiado à Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que determine junto ao setor competente e seja realizado o devido reparo com a máxima urgência.

Ribeirão Preto, 30 de agosto de 2018.


DADINHO
VEREADOR PTB