



# Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

## INDICAÇÃO

Nº 000096

Encaminha-se ao  
**DESPACHO:**  
PREFEITO MUNICIPAL  
Ribeirão Preto, 31 de FEV. 2018.....

*Presidente*

### EMENTA:

**INDICA. À SECRETARIA DE  
INFRAESTRUTURA QUE  
PROVIDENCIE O CONserto  
DO BUEIRO NA AV. VIRGILIO  
SOEIRA EM FRENTE AO  
NÚMERO 301**

**SENHOR PRESIDENTE**

#### CONSIDERANDO

que os transtornos causados pelo TOTAL ENTUPIMENTO das "bocas de lobo" mencionada no endereço acima, em face da impossibilidade do escoamento de água da chuva, bem como, com o fluxo de água originário das residências próximas.;

#### CONSIDERANDO

que o não escoamento correto de água, traz à superfície insetos e animais (como baratas e ratos), e ainda, o mau cheiro do esgoto.

#### INDICA

na forma regimental, seja oficiado ao Prefeito que envie a Secretaria de Infraestrutura em caráter emergencial para a resolução do problema no local indicado. Após, seja dado retorno a esta Casa de Leis.

**Sala da Sessões, 31 de JANEIRO de 2018.**

**LINCOLN FERNANDES  
VEREADOR**

EXPEDIENTE:

ATO Nº

OF. Nº

DATA

/ /

FUNCIONÁRIO

1

AVENIDA

VIRGILIO SOEIRA

CEP 14056-275



