



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO

Nº 000482

DESPACHO

Encaminhe-se ao
PREFEITO MUNICIPAL
Ribeirão Preto, 15 FEB 2018
.....
.....
Presidente

EMENTA:

INDICAÇÃO URGENTE DA PREFEITURA PARA REPOSIÇÃO DE TAMPA DE BUEIRO NA RUA ARNALDO VICTALIANO.

SENHOR PRESIDENTE

Fomos procurados por diversos munícipes que reclamam de um bueiro sem tampa no meio da via, que está localizado no cruzamento das ruas Arnaldo Victaliano e Valentim Mestriner.


Como sabemos, esse problema afeta toda a população, causando sérios riscos de acidentes, principalmente por ser uma via de grande tráfego de veículos, motocicletas e ônibus, sendo que uma simples ação da prefeitura para a reposição da tampa deste bueiro evitaria grandes transtornos a toda população.

Foi aberto o protocolo sob o nº 2018 15.925 9.

Diante do exposto,

INDICAMOS, na forma regimental, que seja oficiado à Exmo. Prefeito Duarte Nogueira, para que, o mais breve possível, seja atendida a solicitação destes moradores, pagadores dos seus impostos e mercedores dos seus direitos, que neste momento falam por diversos munícipes.

Sala das sessões, 15 de fevereiro de 2018.


ORLANDO PESOTI
Vereador - PDT