



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO

Nº 001130

DESPACHO

RECEBIDO
Ribeirão Preto, 22 MAR. 2018
Presidente

EMENTA:

INDICAÇÃO AO PREFEITO PARA REALIZAR O REPARO DE VAZAMENTO DE ÁGUA NO CANTEIRO CENTRAL, DA AV. PROF. JOÃO FIUSA ESQUINA COM RUA CEL. LUIS DA SILVA BATISTA-JARDIM IRAJÁ

SENHOR PRESIDENTE:

CONSIDERANDO nos termos do Art. 123 do regimento interno da Câmara Municipal, que indicação é a proposição escrita pela qual o Vereador sugere medidas de interesse público.

CONSIDERANDO que o signatário recebeu comunicado de munícipes atestando que no canteiro central da na Rua Prof. João Fiusa esquina com Rua Cel. Luis da Silva Batista, existe vazamento de água no canteiro central, conforme protocolo nº 28.540 8 ;

Face às Considerações;

REQUEREMOS, na forma regimental, seja aprovada a presente **INDICAÇÃO** ao PREFEITO MUNICIPAL para o reparo da rede de água, onde existe vazamento de água no canteiro central do endereço acima especificado, Jardim Irajá.

Ribeirão Preto, 19 de Fevereiro de 2018

RENATO DE OLIVEIRA ZUCOLOTO
Vereador