



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO

Nº 001248

DESPACHO

Examinhe-se 2º
PREFEITO MUNICIPAL
Ribeirão Preto
27 MAR 2018
Presidente

EMENTA:

INDICAÇÃO URGENTE DA PREFEITURA PARA TROCA OU CONserto DE TAMPA DE BOCA DE LOBO E DESENTUPIMENTO DE BUEIRO NO JARDIM CANADÁ.

SENHOR PRESIDENTE

Fomos procurados por diversos munícipes que pedem urgentemente a ação da Prefeitura para troca ou conserto de tampa e desentupimento de bueiro localizado na Avenida João Paulo II esquina com a Avenida José Adolfo Bianco Molina, no Jardim Canadá.


Segundo relatam os munícipes, o bueiro localizado neste local encontra-se totalmente entupido, causando transtornos a todos os moradores daquela região, sendo que a aparição de animais peçonhentos é constante no local.

Ressaltaram que, é grande o risco de acidentes envolvendo pedestres devido a má conservação da referida tampa, inclusive já houve a queda de pessoas no local ocasionando sérios danos para a nossa população.

Diante do exposto,

INDICAMOS, na forma regimental, que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Duarte Nogueira, para que, o mais breve possível, seja atendida a solicitação destes moradores, pagadores dos seus impostos e merecedores dos seus direitos, e que neste ato fala em nome de muitas pessoas.

Sala das sessões, 27 de março de 2018.


ORLANDO PESOTI
Vereador – PDT