



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO

Nº 004135

DESPACHO

Encaminhe-se ao
PREFEITO MUNICIPAL
Ribeirão Preto, 28 AGO. 2018

EMENTA:

Presidente

INDICAÇÃO AO PREFEITO PARA REALIZAR REPARO DE DESENTUPIMENTO DE BUEIRO (BOCA DE LOBO) NA RUA CAROLINA RIBEIRO, PRÓXIMO AO Nº 22, ESQUINA COM RUA JOÃO CARREIRA MIGUEL

SENHOR PRESIDENTE:

CONSIDERANDO nos termos do Art. 123 do regimento interno da Câmara Municipal, que indicação é a proposição escrita pela qual o Vereador sugere medidas de interesse público.

CONSIDERANDO que o signatário recebeu comunicado de munícipes atestando que solicitam a limpeza do (bueiro) onde está muita sujeira e mau cheiro devido seu entupimento na Rua Carolina Ribeiro, 22 esquina com a Rua João carreira Miguel, Jardim Marchesi, conforme protocolo nº 82.605 ;

Face às Considerações;

REQUEREMOS, na forma regimental, seja aprovada a presente **INDICAÇÃO** ao PREFEITO MUNICIPAL para o reparo da limpeza e desentupimento do bueiro (Boca de Lobo).

Sala das Sessões, 23 de agosto de 2018.


RENATO DE OLIVEIRA ZUCOLOTO

Vereador