



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO

Nº 003237

Encaminhe-se ao
DESPACHO:
PREFEITO MUNICIPAL
Ribeirão Preto, 05 SET. 2019/.....

Presidente

EMENTA:

Indico à Secretaria de Infraestrutura que faça a reposição da tampa de boca de lobo (Bueiro) na Rua: Dr. Silvio Aoyama Nº 890.

SENHOR PRESIDENTE

CONSIDERANDO que a tampa da boca de lobo está quebrada, podendo provocar um acidente.

CONSIDERANDO que a falta da tampa do bueiro e a falta de sinalização no local pode ainda ocasionar outros acidentes com os munícipes que fazem uso do local.

CONSIDERANDO que o local precisa de limpeza da boca de lobo uma vez que a mesma encontra-se entupida causando mal cheiro e atraindo animais peçonhentos.

INDICA na forma regimental, seja oficiado o Prefeito Municipal através da Secretaria de Infraestrutura, que faça o reparo com a máxima urgência do endereço citado. Após, seja dado retorno a esta Casa de Leis.

Sala das Sessões, 04 de Setembro de 2019.


LINCOLN FERNANDES
VEREADOR

EXPEDIENTE:

ATO Nº	OF. Nº	DATA	FUNCIONÁRIO
		/ /	I