



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO

Nº 004425

Encaminhe-se ao
DESPACHO:
PREFEITO MUNICIPAL
Ribeirão Preto, 12 NOV. 2019

.....
Presidente

EMENTA:
Indico à Prefeitura Municipal
através da Secretaria de
Infraestrutura que faça a reposição
da tampa de bueiro na Rua:
Oswaldo Cocce com Rua Ignácio
Scandar Nº 347.

SENHOR PRESIDENTE

CONSIDERANDO

que no local está sem a tampa de esgoto, podendo provocar um acidente.

CONSIDERANDO

que a falta da tampa do esgoto e a falta de sinalização no local pode ainda ocasionar outros acidentes com os munícipes que fazem uso do local.

INDICA

na forma regimental, seja oficiado o Prefeito Municipal através da Secretaria de Infraestrutura, que faça o reparo com a máxima urgência do endereço citado. Após, seja dado retorno a esta Casa de Leis.

Sala das Sessões, 11 de Novembro de 2019.

LINCOLN FERNANDES
VEREADOR

EXPEDIENTE:

ATO Nº

OF. Nº

DATA

/ /

FUNÇÃOÁRIO

1