



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

REQUERIMENTO

Nº 102885

DESPACHO

APROVADO

Ribeirão Preto, 14 MAIO 2019

Presidente

EMENTA:

REQUER AÇÃO URGENTE DA PREFEITURA PARA MELHORIAS NA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NA AVENIDA LUIZ EDUARDO TOLETO PRADO NO BAIRRO JARDIM NOVA ALIANÇA SUL.

SENHOR PRESIDENTE

Temos recebido diversos moradores, motoristas e frequentadores do bairro Nova Aliança Sul e bairros adjacentes que pedem ação urgente do poder público para melhorias na sinalização de trânsito no balão que de acesso do shopping Iguatemi, mais precisamente na avenida Luiz Eduardo Toledo Prado em frente ao posto de combustíveis Ipiranga.

Segundo nos informam, o local tem sido alvo frequente de acidentes de trânsito que envolvem inclusive pedestres, tudo devido a velocidade que os veículos vêm da avenida Luiz Eduardo de Toledo Prado sentido avenida Ângelo Gennaro Gallo fazendo o caminho para pegar o anel viário sul.

A sinalização de PARE existente no local e a FAIXA DE PEDESTRES não inibi com que os motoristas diminuam e até pare no local adequado, causando assim vários acidentes e discussões entre si, inclusive atrapalhando os motoristas que tem que adentrar no posto de combustíveis.

Uma das ideias seria um redutor de velocidade tipo LOMBADA, VALETA ou LOMBAFAIXA fazendo com que o condutor tenha que reduzir a velocidade e parar o veículo.

Diante exposto,
REQUEREMOS, na forma regimental, que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Duarte Nogueira, para que, no prazo legal, nos preste as seguintes informações:

1. Já existe estudos de transito para que seja feita melhorias no local? Quais.



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

2. A Trânserp entende que é necessárias melhorias no local afim de inibir novos acidentes e brigas de trânsito?

3. Existe algum prazo para melhorias no local? Qual.

Sala das sessões, 14 de maio de 2019.

ORLANDO PESOTI

Vereador – PDT