



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

REQUERIMENTO

**DESPACHO
APROVADO**

Ribeirão Preto,15/JUN. 2021.....

Matheus Nassi

.....
Presidente

Nº 004355

EMENTA :

REQUER AO DAERP VISITA NA RUA MAESTRO ALFREDO PIRES Nº 670 NO BAIRRO JD. HEITOR RIGON, CONFORME ESPECIFICA.

SENHOR PRESIDENTE

Em outubro do ano de 2020 enviamos requerimento a este Departamento solicitando visita na Rua MAESTRO ALFREDO PIRES Nº 670 NO BAIRRO JD. HEITOR RIGON, para reparo em um vazamento subterrâneo na calçada da casa ao lado do número retro mencionado.

Em 17 de novembro de 2020 recebemos resposta do requerimento informando que o reparo no vazamento foi executado e a reposição do cimento já efetuado, conforme resposta do Requerimento em anexo.

Ocorre que, devido ao vazamento retro mencionado a estrutura do calçamento e do portão da garagem foram rebaixados, ocasionando danos a estruturais que precisam de reparos urgentes.

REQUEREMOS na forma regimental, que seja oficiado o senhor prefeito municipal, depois de ouvida esta Casa de Leis, solicitando determinar ao Daerp visita ao local para as providencias necessárias, no endereço sito a Rua MAESTRO ALFREDO PIRES Nº 670 NO BAIRRO JD. HEITOR RIGON.

Sala de sessões, 15 de junho de 2021

Bertinho Scanduzzi
BERTINHO SCANDIUZZI

Vereador PSDB

mo

EXPEDIENTE:

ATO Nº^I

OF. Nº

DATA

/ /

FUNÇÃOÁRIO



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

REQUERIMENTO

**DESPACHO
APROVADO**

Ribeirão Preto, 22 OUT. 2020 /

.....
Presidente

Nº 009020

EMENTA :

REQUER AO DAERP VISITA NA RUA MAESTRO ALFREDO PIRES Nº 670 NO BAIRRO JD. HEITOR RIGON, VISTO QUE DIANTE VAZAMENTO DE ÁGUA DA CASA AO LADO , FOI-SE CRIADO UM BURACO SUBTERRÂNEO NA CALÇADA, DETECTADO POR PROFISSIONAL CONTRATADO. O PERIGO DE QUEBRAR E AFUNDAR A QUALQUER MOMENTO É EXTREMO.

SENHOR PRESIDENTE

CONSIDERANDO que moradores do Jd. Heitor Rigon, recorrem a este vereador para solicitar providências com relação a VISITA NA RUA MAESTRO ALFREDO PIRES Nº 670 NO BAIRRO JD. HEITOR RIGON, VISTO QUE DIANTE VAZAMENTO DE ÁGUA DA CASA AO LADO , FOI-SE CRIADO UM BURACO SUBTERRÂNEO NA CALÇADA, DETECTADO POR PROFISSIONAL CONTRATADO. O PERIGO DE QUEBRAR E AFUNDAR A QUALQUER MOMENTO É EXTREMO.

REQUEREMOS na forma regimental, que seja oficiado o senhor prefeito municipal, depois de ouvida esta Casa de Leis, solicitando determinar ao Daerp providências imediatas.

Sala de sessões, 22 de Outubro de 2020.


BERTINHO SCANDIUZZI

Vereador PSDB

mo

EXPEDIENTE:

ATO Nº^I

OF. Nº

DATA

/ /

FUNCIÓNÁRIO



FOLHA DE INFORMAÇÃO

Fl. 03

FIM DE AUTUAÇÃO

02-2020

34061-8

Roberval Pereira Silva
Agente de Administração

DAERP

Roberta F. M. Ferreira

Chefe da Divisão de
Elaboração Legislativa
ASTEL

RECEBI	Silviana
DATA	13/11/20
HORÁRIO	10h

A DTEC-222

Para providências

Afonso Reis Duarte
Diretor Superintendente
DAERP

13/11/20

À DSUP

9020
Bertinho

Reparo de vazamento
de água executado.

Reposição de cimento
já efetuado.

Verinaldo Manoel da Silva
Chefe de Seção Manut. e Sist. de Água
DTEC 222 - DAERP

À ASTEL

Servizo executado
conforme despacho
supra.

Afonso Reis Duarte
Diretor Superintendente
DAERP

17/11/2020