



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 1246/2021

EMENTA: INDICA À PREFEITURA MUNICIPAL QUE SEJA FEITO O REPARO DE TAPA - BURACO, NA RUA DR JOSÉ RIBEIRO FERREIRA, NO BAIRRO JARDIM SÃO JOSÉ, CONFORME INFORME ABAIXO.

SENHOR PRESIDENTE,

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

CONSIDERANDO a necessidade de reparo do tapa – buraco na Rua Dr José Ribeiro Ferreira, em frente ao Nº 688, no Bairro Jardim São José;

CONSIDERANDO a existência de reparo de tapa – buraco que está exposto, perigoso e que vem causando transtornos e colocando em risco os motoristas que transitam pelo local, o mesmo já possui protocolo aberto 2021184113;

INDICO por tais razões, que seja feito reparo de tapa – buraco, encaminhando ao Executivo Municipal, nos termos permitidos pelo Regimento Interno deste Poder Legislativo Municipal, a presente propositura, em forma de INDICAÇÃO, para que o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal busque, por meio dos órgãos municipais competentes (Secretarias Municipais ou outros), atendê-la na forma pela qual se solicita respeitosamente.

Sala das Sessões, 08 de julho de 2021.





Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

MATHEUS MORENO
Vereador - MDB

INDICAÇÃO Nº 1246/2021 - Protocolo nº 3268/2021 recebido em 13/07/2021 13:25:51 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Matheus Moreno de Almeida
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.camaraibiraopreto.sp.gov.br/confirmit_assinatura e informe o código 90A9-B547-8D39-FB33.



