



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

REQUERIMENTO

Nº 008210

DESPACHO

APROVADO

Ribeirão Preto, 18 NOV 2021

Jose Mauricio
Presidente

EMENTA: REQUER INFORMAÇÕES ACERCA DA ATUAL SITUAÇÃO DO ASFALTAMENTO DA RUA ARTUR DE JESUS CAMPOS, NO BAIRRO QUINTINO FACCI II.

SENHOR PRESIDENTE

Apresento à consideração da Casa o seguinte:

CONSIDERANDO o poder fiscalizatório do Legislativo;

CONSIDERANDO o princípio da transparência regente da administração direta e indireta segundo o artigo 37 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) e o Decreto Municipal 172/2012;

CONSIDERANDO o direito constitucional à pavimentação de qualidade para as vias urbanas, incluindo sua manutenção. (Art. 182 e Art. 183 da Constituição Federal);

CONSIDERANDO o direito à infraestrutura urbana e o direito aos serviços públicos, os quais abarcaram o direito à pavimentação e drenagem de vias públicas, conforme o Art. 2º do Estatuto das Cidades (Lei 10.257/2001);

CONSIDERANDO a que a infraestrutura urbana mencionada tem causado prejuízo material à população local, que tem recorrido a nós pedindo ação urgente da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto;

CONSIDERANDO que rua Artur de Jesus Campos, é uma rua de grande importância para a população próxima ao local por ligar o bairro Avelino Alves Palma, Quintino II, Parque dos Sabiás, entre outros, à um dos acessos a Rodovia Anhanguera, que serve de rota de ligação entre vários bairros da cidade, cabendo a administração executiva municipal o dever de zelar pela sua integridade e garantir investimentos que visem a adequação asfáltica do local citado e sua manutenção constante.

CONSIDERANDO a atual situação do trecho de menos de 350 metros de rua de terra em parte da rua Artur de Jesus Campos, especificada localização do mesmo no ANEXO 1, que se encontra sem capeamento asfáltico a anos.



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

REQUEIRO, na forma regimental, que sejam oficiados o Ilmo Sr. Antônio Duarte Nogueira e o Ilmo Sr. Ricardo Aguiar, secretário da Casa Civil de Ribeirão Preto, para que apresentem informações a respeito da adequação asfáltica de toda a extensão da rua Artur de Jesus Campos, em especial:

1. Existe previsão de pavimentação asfáltica do trecho?
2. Se o trecho citado, sendo pertencente à alguma autarquia da Prefeitura ou a própria prefeitura, qual é o impedimento para a não pavimentação do trecho visto que é um trecho de 350 metros e a anos não teve sua adequação asfáltica completa?
 - a) Diante da resposta do item 2, havendo projeto de adequação asfáltica e pavimentação, qual é a situação atual do projeto?
 - b) Diante da resposta do item 2, existe previsão para a pavimentação asfáltica do trecho?
3. Se o terreno não pertence à administração pública, o que a prefeitura tem feito para solucionar o problema do trecho?
4. Quais as ações tomadas pelo poder executivo municipal para solucionar os problemas no local mencionado de:
 - a) Abandono do trecho e terrenos em volta;
 - b) Local com mato alto, podendo causar proliferação de animais peçonhentos;
 - c) Local sendo usados por homens, mulheres e crianças em situação de rua para o uso de entorpecentes e drogas;
 - d) Local perigoso para pedestres e moradores transitarem por conta de não haver calçada;
 - e) Local perigoso a noite por falta de iluminação;
 - f) Alta circulação de moradores de rua, necessitando de acolhimento e serviços sociais;

Caso não exista as informações solicitadas acima de forma centralizada, requiro que a prefeitura officie todos os órgãos da administração pública, direta e indiretamente, solicitando essas informações de forma individualizada.

E que, aprovado pelo Egrégio Plenário, seja encaminhado o presente ao Excelentíssimo Prefeito de Ribeirão Preto, Antônio Duarte Nogueira Junior, e ao Ilmo Sr. Ricardo Aguiar, secretário da Casa Civil de Ribeirão Preto para que determine providências imediatas para o que foi solicitado.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 2021


DUDA HIDALGO
VEREADORA





Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

ANEXO I

07 Sabão Porções



Vista aérea da localização do trecho mencionado no bairro Quintino Facci II.

FONTE: <https://maps.google.com.br>