



INDICAÇÃO Nº 373/2022

EMENTA: INDICA A PREFEITURA MUNICIPAL POR MEIO DO SAERP A RESOLUÇÃO DO PROBLEMA DE VAZAMENTO EXTERNO DE ÁGUA NA RUA URUGUAIANA, 465, BAIRRO SANTA CRUZ

SENHOR PRESIDENTE,

CONSIDERANDO que foi protocolizado um ofício no SAERP (Protocolo 1382761) no sentido de resolver o problema de vazamento externo na Rua Uruguaiana, 465, Bairro Santa Cruz, gerando a falta de água para os moradores que residem neste endereço e no seu entorno;

CONSIDERANDO que foi realizado a geofanagem 2 duas vezes, detectando que o vazamento é externo, sendo de responsabilidade do SAERP, desde o dia 01/03/2022;

CONSIDERANDO que famílias e crianças estão sendo afetadas, ocasionado a falta de água na caixa d'água das mesmas, pois não tem pressão na rede para abastecer prédios e casas, desde o dia 01/03/2022.

INDICO que se oficie ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, no sentido de determinar, através do SAERP que solucione e regularize o problema de vazamento externo e consequentemente a falta d'água que os moradores estão vivenciando.

Sala das Sessões, 08 de março de 2022.





Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

COLETIVO POPULAR JUDETI ZILLI
Vereadora - PT

INDICAÇÃO Nº 373/2022 - Protocolo nº 10248/2022 recebido em 08/03/2022 13:19:40 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Judeti de Freitas Pimenta Zilli
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://legislativo2.camararibeiraopreto.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código AB95-5B0A-254F-13A9.



